急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 平成29年度 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 印西市師戸 急傾斜地の位置 II -1381 師戸19 箇所番号 箇所名 所在地 R-7 R-6 ● R-8 Y-7 💣 R-5 Y-10 **P** R−9 R-4 Y-5 R-3 Y-3 🌘 **∮** R-10 R-2 / R-11 Y-2 ● Y-12 🍎 Y-11 R-1 R-12 ▼ Y-1 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 ■ 著しい危害のおそれのある土地の区域 Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号 R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成29年度

| 危害の恐れのある土地の座標 | | | | | | 著しい危害の恐れのある土地の座標 | | | | | |
|---------------|----------|-----------|------|------|------|------------------|----------|-----------|------|----------------------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 31915.87 | -26994.68 | | | | R-1 | 31907.44 | -26989.31 | | | |
| Y-2 | 31895.21 | -26981.52 | | | | R-2 | 31916.41 | -26977.03 | | | |
| Y-3 | 31906.16 | -26967.78 | | | | R-3 | 31917.35 | -26966.47 | | | |
| Y-4 | 31904.63 | -26959.92 | | | | R-4 | 31919.02 | -26958.88 | | | |
| Y-5 | 31901.99 | -26960.11 | | | | R-5 | 31916.44 | -26948.67 | | | |
| Y-6 | 31900.50 | -26957.14 | | | | R-6 | 31921.93 | -26935.20 | | | |
| Y-7 | 31909.69 | -26942.43 | | | | R-7 | 31925.22 | -26933.26 | | | |
| Y-8 | 31930.54 | -26930.12 | | | | R-8 | 31934.71 | -26938.95 | | | |
| Y-9 | 31950.14 | -26930.74 | | | | R-9 | 31940.17 | -26957.35 | | | |
| Y-10 | 31958.99 | -26955.99 | | | | R-10 | 31931.82 | -26975.84 | | | |
| Y-11 | 31946.24 | -26985.19 | | | | R-11 | 31918.98 | -26979.35 | | | |
| Y-12 | 31923.82 | -26983.73 | | | | R-12 | 31910.85 | -26991.48 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X、Yの座標は、 数学座標系で表示 | |