
急傾斜地の崩壊区域調書



急傾斜地の崩壊区域調書

下郡6

所在地

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

II -141K2073

箇所名

急傾斜地の位置

調査年度

木更津市下郡、根岸

令和5年度

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					
Y(m)	X(m)	地点記 号	Y(m)	X(m)	地点記号	Y(m)	X(m)	地点記号	Y(m)	X(m)	地点記号
			18400.74	-71699.79	R-1				18407.05	-71707.11	Y-1
			18395.70	-71699.21	R−2				18396.51	-71705.69	Y-2
			18395.10	-71699.14	R-3				18394.16	-71705.37	Y-3
			18393.36	-71698.94	R-4				18386.68	-71704.36	Y-4
			18394.41	-71683.84	R-5				18381.29	-71703.64	Y-5
			18395.64	-71668.45	R-6				18376.77	-71703.03	Y-6
			18397.66	-71668.31	R−7				18377.66	-71697.15	Y-7
			18401.83	-71668.03	R-8				18377.69	-71683.25	Y-8
			18403.44	-71667.92	R-9				18378.95	-71669.59	Y-9
			18402.23	-71684.12	R-10				18384.07	-71669.24	Y-10
									18388.93	-71668.91	Y-11
									18397.66	-71668.31	Y-12
									18401.83	-71668.03	Y-13
									18410.63	-71667.43	Y-14
									18409.42	-71684.37	Y-15
									18408.01	-71700.62	Y-16

急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 令和5年度 様式5-5(2) 測量基準点の座標一覧 急傾斜地の位置 箇所番号 II -141K2073 箇所名 下郡6 所在地 木更津市下郡、根岸 備考 備考 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m) T249 -71649.41 18404.86 30.53 T250 -71712.06 18395.76 29.82

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)