


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5ー4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	2024
急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2107-2	箇所名	上烏田11	所在地	木更津市上烏田	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2107-2	箇所名	上烏田11	所在地	木更津市上烏田
---------	------	---------------	-----	-------	-----	---------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-141K2107-3

箇所名

上烏田11

所在地

木更津市上烏田



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2107-3	箇所名	上烏田11	所在地	木更津市上烏田
---------	------	---------------	-----	-------	-----	---------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)