
急傾斜地の崩壊区域調書



急傾斜地の崩壊区域調書

真里谷129

所在地

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

II -141K2179

箇所名

急傾斜地の位置

調査年度

木更津市真里谷

令和5年度

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
地点配 写 Y-1	-69718.11	22718.96	地点配方	A(III)	T(III)	- 地点配 写 R-1	-69706.45	22684.84	地点記号	V(III)	T(III)
Y-2	-69706.74	22685.68				R-2	-69703.08	22674.98	+		
Y-3	-69703.08	22674.98				R-3	-69695.16	22651.81			
Y-4	-69692.99	22645.46				R-4	-69684.31	22658.32			
Y-5	-69691.39	22640.77				R-5	-69668.72	22658.63			
Y-6	-69689.76	22635.99				R-6	-69654.00	22655.71			
Y-7	-69681.39	22642.32				R-7	-69645.17	22653.11			
Y-8	-69669.34	22642.12				R-8	-69642.40	22667.20			
Y-9	-69658.13	22638.73				R-9	-69640.77	22675.50			
Y-10	-69648.63	22635.48				R−10	-69648.77	22677.20			
Y-11	-69647.54	22641.03				R-11	-69667.83	22682.36			
Y-12	-69646.70	22645.29				R-12	-69688.48	22681.12			
Y-13	-69642.40	22667.20									
Y-14	-69640.55	22676.62									
Y-15	-69637.01	22694.67									
Y-16	-69644.20	22695.98									
Y-17	-69666.98	22704.97									
Y-18	-69692.54	22703.35									
						-			 		
					ļ				∥ ———		
						-			⊩		
									∦ ———		
						-			∥		
											<u> </u>

急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 令和5年度 様式5-5(2) 測量基準点の座標一覧 急傾斜地の位置 箇所番号 *II −141K2179* 箇所名 真里谷129 所在地 木更津市真里谷 備考 備考 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m) T82 -69765.62 22705.47 38.76 T83 -69631.43 22751.03 45.81

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)