

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-141K2203

箇所名

請西東3

所在地

木更津市請西東8丁目、矢那



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
木更津市請西東8丁目、矢那	

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-70642.07	10667.76									
Y2	-70656.93	10657.16									
Y3	-70673.03	10645.07									
Y4	-70686.46	10631.99									
Y5	-70688.54	10616.11									
Y6	-70680.33	10616.03									
Y7	-70678.54	10616.02									
Y8	-70670.74	10615.95									
Y9	-70665.32	10615.90									
Y10	-70655.34	10615.81									
Y11	-70656.41	10617.88									
Y12	-70652.19	10617.95									
Y13	-70636.79	10631.39									
Y14	-70621.18	10647.36									
Y15	-70613.20	10645.10									
Y16	-70608.88	10651.52									
Y17	-70605.70	10666.19									
Y18	-70609.68	10668.45									
Y19	-70615.97	10672.01									
Y20	-70620.14	10674.37									
Y21	-70621.03	10674.88									
Y22	-70628.84	10679.30									
Y23	-70637.03	10671.13									
Y24	-70640.57	10668.79									
Y25	-70642.07	10667.76									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)