


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-1	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	H-141K2235-1	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-2	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-2	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-3	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:200

0 5 10 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2235-3	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-4	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:600  
0 10 20 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-4	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-5	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:400



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2235-5	箇所名	中尾27	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県