


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2237-1	箇所名	中尾29	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:200

0 5 10 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2237-1	箇所名	中尾29	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2237-2	箇所名	中尾29	所在地	木更津市中尾
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-141K2237-2 箇所名 中尾29 所在地 木更津市中尾

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県