


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2261-1	箇所名	畠沢24	所在地	木更津市畠沢2丁目
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-141K2261-1 箇所名 畑沢24 所在地 木更津市畠沢2丁目

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2261-2	箇所名	畠沢24	所在地	木更津市畠沢2丁目
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-141K2261-2

箇所名

烟汎24

所在地

木更津市畠沢2丁目

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県