

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-141K2263

箇所名

畑沢26

所在地

木更津市畑沢2丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
木更津市畑沢2丁目	

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-72656.68	6354.69	Y31	-72612.29	6282.48	R1	-72668.13	6346.53			
Y2	-72661.32	6359.49	Y32	-72621.52	6299.92	R2	-72675.34	6356.61			
Y3	-72659.80	6369.44	Y33	-72631.32	6318.55	R3	-72674.03	6371.63			
Y4	-72658.88	6381.99	Y34	-72641.17	6341.21	R4	-72675.41	6371.84			
Y5	-72664.19	6382.83	Y35	-72656.68	6354.69	R5	-72680.34	6372.60			
Y6	-72668.76	6383.54				R6	-72683.43	6354.95			
Y7	-72673.50	6384.28				R7	-72674.00	6342.34			
Y8	-72679.40	6385.21				R8	-72662.65	6324.58			
Y9	-72683.38	6385.83				R9	-72652.80	6306.68			
Y10	-72688.46	6373.85				R10	-72641.28	6290.46			
Y11	-72693.55	6352.87				R11	-72634.89	6271.27			
Y12	-72682.00	6336.64				R12	-72634.03	6271.70			
Y13	-72670.67	6318.37				R13	-72629.31	6274.04			
Y14	-72659.76	6302.83				R14	-72626.77	6275.30			
Y15	-72650.83	6285.89				R15	-72634.20	6293.85			
Y16	-72642.39	6267.55				R16	-72645.38	6310.78			
Y17	-72640.42	6261.79				R17	-72653.87	6331.38			
Y18	-72630.72	6243.41				R18	-72668.13	6346.53			
Y19	-72621.52	6226.12									
Y20	-72604.34	6211.97									
Y21	-72577.96	6220.90									
Y22	-72579.65	6226.85									
Y23	-72580.70	6230.52									
Y24	-72581.39	6232.92									
Y25	-72583.09	6238.89									
Y26	-72584.14	6242.54									
Y27	-72587.00	6236.60									
Y28	-72590.98	6242.39									
Y29	-72600.35	6259.99									
Y30	-72609.28	6276.88									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)