


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-141K2293 | 箇所名 | 矢那35 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|--------|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | |
|--------------------------|-----------|----------|-------------------------------|------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -72095.07 | 11634.92 | | | |
| Y2 | -72081.69 | 11623.94 | | | |
| Y3 | -72078.97 | 11622.48 | | | |
| Y4 | -72078.97 | 11622.48 | | | |
| Y5 | -72073.82 | 11617.56 | | | |
| Y6 | -72063.12 | 11614.24 | | | |
| Y7 | -72048.98 | 11605.86 | | | |
| Y8 | -72032.84 | 11598.43 | | | |
| Y9 | -72017.25 | 11595.48 | | | |
| Y10 | -71992.53 | 11591.60 | | | |
| Y11 | -71994.56 | 11568.77 | | | |
| Y12 | -72004.56 | 11569.07 | | | |
| Y13 | -72006.56 | 11569.13 | | | |
| Y14 | -72008.01 | 11569.18 | | | |
| Y15 | -72008.01 | 11569.18 | | | |
| Y16 | -72008.80 | 11568.03 | | | |
| Y17 | -72010.71 | 11565.26 | | | |
| Y18 | -72022.43 | 11565.32 | | | |
| Y19 | -72044.73 | 11572.08 | | | |
| Y20 | -72063.25 | 11580.73 | | | |
| Y21 | -72078.66 | 11590.47 | | | |
| Y22 | -72088.22 | 11598.61 | | | |
| Y23 | -72096.59 | 11602.82 | | | |
| Y24 | -72096.59 | 11602.82 | | | |
| Y25 | -72099.34 | 11605.13 | | | |
| Y26 | -72111.29 | 11616.15 | | | |
| Y27 | -72109.34 | 11618.40 | | | |
| Y28 | -72104.75 | 11623.72 | | | |
| Y29 | -72101.61 | 11627.35 | | | |
| Y30 | -72096.17 | 11633.64 | | | |

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県