

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-141K2296-1

箇所名

矢那37

所在地

木更津市矢那



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2296-1	箇所名	矢那37	所在地	木更津市矢那
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-141K2296-2

箇所名

矢那37

所在地

木更津市矢那



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
木更津市矢那	

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-71826.70	13681.29				R1	-71819.33	13678.77			
Y2	-71822.28	13699.20				R2	-71812.50	13695.65			
Y3	-71815.67	13716.57				R3	-71805.63	13712.41			
Y4	-71807.65	13732.77				R4	-71798.14	13728.84			
Y5	-71797.82	13748.69				R5	-71790.02	13745.39			
Y6	-71791.98	13763.74				R6	-71783.42	13760.37			
Y7	-71787.93	13775.08				R7	-71778.65	13771.23			
Y8	-71776.48	13785.64				R8	-71770.74	13783.38			
Y9	-71770.68	13796.17				R9	-71765.19	13794.04			
Y10	-71767.17	13794.81				R10	-71761.36	13792.55			
Y11	-71761.36	13792.55				R11	-71765.76	13781.41			
Y12	-71757.07	13790.88				R12	-71768.75	13767.12			
Y13	-71752.02	13788.92				R13	-71773.62	13756.52			
Y14	-71747.75	13787.26				R14	-71781.20	13741.66			
Y15	-71751.55	13775.81				R15	-71787.73	13724.54			
Y16	-71754.12	13761.05				R16	-71794.36	13707.74			
Y17	-71758.01	13750.38				R17	-71801.36	13691.61			
Y18	-71765.77	13735.13				R18	-71811.06	13675.94			
Y19	-71772.90	13718.42				R19	-71813.64	13676.82			
Y20	-71779.26	13701.49									
Y21	-71785.81	13685.97									
Y22	-71794.14	13674.33									
Y23	-71796.49	13674.31									
Y24	-71804.14	13674.25									
Y25	-71805.34	13674.24									
Y26	-71808.02	13674.90									
Y27	-71813.64	13676.82									
Y28	-71820.26	13679.09									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-141K2296-3

箇所名

矢那37

所在地

木更津市矢那



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	木更津市矢那

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2296-3	箇所名	矢那37			所在地	木更津市矢那			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-71717.33	13633.06	Y31	-71674.15	13633.29	R1	-71702.90	13632.63			
Y2	-71718.78	13635.58	Y32	-71677.96	13632.58	R2	-71703.24	13638.50			
Y3	-71724.14	13644.38	Y33	-71679.76	13632.24	R3	-71709.61	13652.24			
Y4	-71735.17	13655.78	Y34	-71685.36	13632.09	R4	-71719.46	13666.59			
Y5	-71754.99	13671.44	Y35	-71695.16	13632.39	R5	-71734.53	13682.50			
Y6	-71767.24	13703.31	Y36	-71701.07	13632.57	R6	-71747.97	13700.10			
Y7	-71759.55	13721.67				R7	-71740.05	13719.91			
Y8	-71753.26	13722.80				R8	-71740.50	13731.01			
Y9	-71757.63	13725.40				R9	-71749.20	13734.12			
Y10	-71759.11	13734.03				R10	-71751.98	13740.68			
Y11	-71757.92	13740.10				R11	-71754.74	13744.35			
Y12	-71757.39	13740.81				R12	-71751.94	13748.11			
Y13	-71751.94	13748.11				R13	-71744.96	13746.77			
Y14	-71750.56	13749.94				R14	-71740.55	13742.50			
Y15	-71749.29	13751.53				R15	-71733.84	13735.30			
Y16	-71748.10	13752.64				R16	-71720.16	13718.11			
Y17	-71748.07	13752.65				R17	-71725.90	13698.33			
Y18	-71746.16	13753.39				R18	-71710.44	13694.04			
Y19	-71740.61	13753.51				R19	-71702.53	13678.24			
Y20	-71738.21	13753.56				R20	-71692.99	13661.22			
Y21	-71730.53	13750.77				R21	-71685.20	13641.90			
Y22	-71725.91	13746.21				R22	-71685.70	13632.10			
Y23	-71722.26	13741.30				R23	-71695.16	13632.39			
Y24	-71704.28	13716.67				R24	-71701.07	13632.57			
Y25	-71708.54	13700.45									
Y26	-71692.94	13699.01									
Y27	-71688.66	13687.15									
Y28	-71677.98	13669.34									
Y29	-71668.24	13645.09									
Y30	-71668.13	13634.43									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2296-4	箇所名	矢那37	所在地	木更津市矢那
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)