


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-141K2308	箇所名	矢那43	所在地	木更津市矢那、請西
---------	------	-------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-70533.19	10755.34			
Y2	-70527.70	10759.37			
Y3	-70523.42	10765.17			
Y4	-70520.74	10769.51			
Y5	-70511.40	10783.04			
Y6	-70510.25	10782.99			
Y7	-70505.90	10788.00			
Y8	-70490.50	10796.16			
Y9	-70486.08	10798.62			
Y10	-70469.16	10805.42			
Y11	-70463.17	10807.68			
Y12	-70460.20	10798.36			
Y13	-70459.77	10797.01			
Y14	-70459.77	10797.00			
Y15	-70458.72	10793.70			
Y16	-70456.74	10787.47			
Y17	-70463.50	10784.99			
Y18	-70475.42	10779.49			
Y19	-70478.58	10778.38			
Y20	-70489.90	10769.18			
Y21	-70493.38	10765.63			
Y22	-70494.04	10766.18			
Y23	-70500.38	10755.88			
Y24	-70506.91	10747.19			
Y25	-70517.35	10738.05			
Y26	-70523.95	10735.05			
Y27	-70526.03	10739.62			
Y28	-70528.09	10744.15			
Y29	-70528.21	10744.42			
Y30	-70530.28	10748.95			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県