

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-142K2349-2

箇所名

川谷16

所在地

君津市川谷



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-142K2349-3 箇所名 川谷16 所在地 君津市川谷



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置			箇所番号	II-142K2349-3	箇所名	川谷16	所在地	君津市川谷			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79448.29	25043.07				R-1	-79446.31	25023.14			
Y-2	-79447.04	25030.44				R-2	-79445.31	25013.13			
Y-3	-79445.31	25013.13				R-3	-79445.02	25010.16			
Y-4	-79445.02	25010.16				R-4	-79444.74	25007.04			
Y-5	-79444.74	25007.04				R-5	-79444.65	25003.65			
Y-6	-79444.65	25003.65				R-6	-79444.56	24998.69			
Y-7	-79444.56	24998.69				R-7	-79444.65	24996.84			
Y-8	-79444.92	24991.40				R-8	-79438.28	24995.82			
Y-9	-79445.11	24987.41				R-9	-79433.39	24994.97			
Y-10	-79445.40	24981.42				R-10	-79427.84	24991.77			
Y-11	-79441.64	24981.10				R-11	-79425.62	24989.63			
Y-12	-79439.03	24980.69				R-12	-79411.59	25001.09			
Y-13	-79438.37	24980.73				R-13	-79403.61	25007.60			
Y-14	-79437.59	24979.85				R-14	-79408.91	25011.59			
Y-15	-79434.07	24982.72				R-15	-79423.57	25019.81			
Y-16	-79429.84	24986.18				R-16	-79433.00	25018.99			
Y-17	-79411.59	25001.09									
Y-18	-79402.32	25008.65									
Y-19	-79378.11	25028.42									
Y-20	-79386.45	25035.10									
Y-21	-79403.09	25043.83									
Y-22	-79410.16	25039.06									
Y-23	-79414.32	25037.23									
Y-24	-79419.58	25036.74									
Y-25	-79424.23	25037.11									
Y-26	-79428.14	25038.21									
Y-27	-79435.61	25040.65									
Y-28	-79443.56	25042.49									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


Π-142K2349-4

笛所名

川谷16

所在地

君津市川谷



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
 □ 危害のおそれのある土地の区域
 □ 著しい危害のおそれのある土地の区域
 Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-142K2349-5 箇所名 川谷16 所在地 君津市川谷



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置			箇所番号			II-142K2349-5			箇所名			川谷16			所在地			君津市川谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)														
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)						
Y-1	-79399.19	24952.06	Y-32	-79423.42	24916.76	R-1	-79399.19	24952.06												
Y-2	-79402.89	24952.16	Y-33	-79410.63	24923.38	R-2	-79402.89	24952.16												
Y-3	-79410.29	24952.36	Y-34	-79402.53	24930.17	R-3	-79407.33	24952.28												
Y-4	-79413.00	24952.43	Y-35	-79401.23	24932.11	R-4	-79404.61	24939.60												
Y-5	-79420.29	24952.62	Y-36	-79399.59	24933.73	R-5	-79413.67	24933.10												
Y-6	-79418.09	24944.76	Y-37	-79398.86	24935.45	R-6	-79419.49	24936.20												
Y-7	-79422.40	24945.35	Y-38	-79398.48	24937.26	R-7	-79425.55	24931.73												
Y-8	-79429.15	24950.21	Y-39	-79399.19	24952.06	R-8	-79431.60	24930.41												
Y-9	-79433.47	24943.49				R-9	-79439.03	24927.80												
Y-10	-79439.04	24941.83				R-10	-79451.56	24920.05												
Y-11	-79447.21	24940.12				R-11	-79467.11	24917.46												
Y-12	-79458.88	24934.08				R-12	-79480.31	24919.14												
Y-13	-79467.91	24932.93				R-13	-79485.76	24920.58												
Y-14	-79476.63	24931.39				R-14	-79486.36	24919.51												
Y-15	-79479.55	24931.74				R-15	-79487.93	24916.68												
Y-16	-79482.53	24926.40				R-16	-79482.65	24911.35												
Y-17	-79484.41	24923.00				R-17	-79466.36	24902.94												
Y-18	-79486.36	24919.51				R-18	-79446.28	24900.60												
Y-19	-79491.84	24909.65				R-19	-79443.91	24901.96												
Y-20	-79485.37	24906.82				R-20	-79433.02	24909.87												
Y-21	-79476.43	24902.32				R-21	-79429.77	24913.85												
Y-22	-79468.61	24898.31				R-22	-79424.25	24919.12												
Y-23	-79462.46	24896.48				R-23	-79420.91	24918.06												
Y-24	-79460.44	24896.37				R-24	-79410.63	24923.38												
Y-25	-79457.06	24896.44				R-25	-79402.53	24930.17												
Y-26	-79454.64	24896.81				R-26	-79401.23	24932.11												
Y-27	-79451.19	24897.99				R-27	-79399.59	24933.73												
Y-28	-79448.90	24899.17				R-28	-79398.86	24935.45												
Y-29	-79446.78	24900.32				R-29	-79398.48	24937.26												
Y-30	-79443.91	24901.96				R-30	-79399.19	24952.06												
Y-31	-79432.87	24909.98																		

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第Ⅸ区系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-142K2349-6 箇所名 川谷16 所在地 君津市川谷



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県