


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1498 箇所名 蕙谷6 所在地 成田市蕙谷



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1498 箇所名 蕙谷6 所在地 成田市蕙谷



調査年度

平成23年度

II-1498-02 ●



II-1498-b



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1498 箇所名 幡谷6 所在地 成田市幡谷

調査年度 平成23年度

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1498 箇所名 幡谷6 所在地 成田市幡谷

調査年度

平成23年度

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) II-1498-b

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) II-1498-b