# 急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書

様式5-4 平坦部の展開図

| 調査年度 | 平成25年度 |
|---|---|

| 急 傾 斜 地 の 位 置 | 箇所番号 | II-1435 | 箇所名 | 小林9 | 所在地 | 印西市小林 |
|---|---|---|---|---|---|---|




凡　例

- ● 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地　地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地　地点記号

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 平成25年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-1435 | 箇所名 | 小林9 | 所在地 | 印西市小林 |
|---|---|---|---|---|---|---|

危害のおそれのある土地の座標

| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y-1 | 32780.11 | -19549.75 | | | |
| Y-2 | 32791.13 | -19544.18 | | | |
| Y-3 | 32796.70 | -19545.71 | | | |
| Y-4 | 32801.52 | -19548.72 | | | |
| Y-5 | 32812.60 | -19559.62 | | | |
| Y-6 | 32811.77 | -19583.47 | | | |
| Y-7 | 32804.01 | -19591.93 | | | |
| Y-8 | 32798.86 | -19589.27 | | | |
| Y-9 | 32785.09 | -19611.60 | | | |
| Y-10 | 32773.41 | -19627.03 | | | |
| Y-11 | 32755.70 | -19642.06 | | | |
| Y-12 | 32741.69 | -19589.30 | | | |
| Y-13 | 32748.89 | -19592.21 | | | |
| Y-14 | 32754.91 | -19582.16 | | | |
| Y-15 | 32757.00 | -19574.47 | | | |
| Y-16 | 32768.81 | -19560.86 | | | |
| Y-17 | 32780.11 | -19549.75 | | | |

著しい危害のおそれのある土地の座標

| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 32758.31 | -19606.33 | | | |
| R-2 | 32767.49 | -19593.24 | | | |
| R-3 | 32770.27 | -19582.08 | | | |
| R-4 | 32780.77 | -19571.42 | | | |
| R-5 | 32792.35 | -19560.65 | | | |
| R-6 | 32805.73 | -19552.36 | | | |
| R-7 | 32808.88 | -19555.69 | | | |
| R-8 | 32802.58 | -19572.66 | | | |
| R-9 | 32792.74 | -19581.99 | | | |
| R-10 | 32784.40 | -19585.79 | | | |
| R-11 | 32776.91 | -19603.08 | | | |
| R-12 | 32766.44 | -19617.48 | | | |
| R-13 | 32750.39 | -19625.29 | | | |
| R-14 | 32744.89 | -19606.09 | | | |