


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	II-2044
	箇所名	青馬2
	所在地	千葉県香取郡東庄町青馬

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平23情複、第350号)

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(様式2)




0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

**様式2(急)
土砂災害特別警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図**

土砂災害防止法施行令第二条の基準値該当する区域		N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-2044
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が 100 kN/m^2 を超える区域			告示番号	千葉県告示第586号 千葉県告示第589号	箇所名	青馬2
土砂災害防止法施行令第三条の 基準に該当する 区域		縮尺 1:2,500	告示年月日	平成26年9月19日	所在地	千葉県香取郡東庄町青馬
それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(様式2)参考図




0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急)
土砂災害特別警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(参考図)

土砂災害防止法施行令第二条の基準値該当する区域 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が 100 kN/m^2 を超える区域 土石等の堆積の高さが3mを越える区域 それ以外の区域			自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-2044
		縮尺				
		1:1,000	告示年月日	平成26年9月19日	所在地	千葉県香取郡東庄町青馬

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(様式2-1)




0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)<力区分 移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準値該当する区域		自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-2044
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による方が 100kN/m^2 を越える区域				
	それ以外の区域		縮尺 1:1,000	告示番号 千葉県告示第586号 千葉県告示第589号	箇所名 青馬2	所在地 千葉県香取郡東庄町青馬

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(様式2-2)



0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)<力区分 堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準値該当する区域		自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-2044
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを越える区域				
			縮尺 1:1,000	告示番号 千葉県告示第586号 千葉県告示第589号	箇所名 青馬2	所在地 千葉県香取郡東庄町青馬

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(様式3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力		土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力		土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力		土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力	
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	—	—	100.00	1.00	—	—	10.48	1.96
2 ~ 3	134.65	1.00	100.00	1.00	—	—	12.48	2.33
3 ~ 4	134.65	1.00	100.00	1.00	—	—	12.48	2.33
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-2044
	告示番号	千葉県告示第586号 千葉県告示第589号	箇所名	青馬2
	告示年月日	平成26年9月19日	所在地	千葉県香取郡東庄町青馬