



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類 急傾斜地の崩壊


箇所番号 II-051K2064

箇所名 岩富町10

所在地 佐倉市岩富町


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)





様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2064
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号		箇所名	岩富町10
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日		所在地	佐倉市岩富町
		それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:2,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2064
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号		箇所名	岩富町10
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示年月日		所在地	佐倉市岩富町
		それ以外の区域					

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域
	それ以外の区域



縮尺
1:2,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名



所在地

Ⅱ-051K2064

岩富町10

佐倉市岩富町

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	



縮尺
1:2,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2064
告示番号		箇所名	岩富町10
告示年月日		所在地	佐倉市岩富町

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	67.74	1.00	－	－	10.48	1.96
2 ～ 3	－	－	79.84	1.00	－	－	10.48	1.96
3 ～ 4	－	－	79.84	1.00	－	－	9.45	1.77
4 ～ 5	－	－	77.27	1.00	－	－	10.03	1.87
5 ～ 6	－	－	71.41	1.00	－	－	10.03	1.87
6 ～ 7	－	－	85.13	1.00	－	－	10.03	1.87
7 ～ 8	－	－	85.13	1.00	－	－	9.74	1.82
8 ～ 9	－	－	85.13	1.00	－	－	9.74	1.82
9 ～ 10	－	－	87.92	1.00	－	－	9.74	1.82
10 ～ 11	－	－	87.92	1.00	－	－	10.79	2.02
11 ～ 12	－	－	76.02	1.00	－	－	10.79	2.02
12 ～ 13	－	－	82.30	1.00	－	－	10.03	1.87
13 ～ 14	－	－	82.30	1.00	－	－	9.74	1.82
14 ～ 15	－	－	81.78	1.00	－	－	9.16	1.71
15 ～ 16	－	－	81.78	1.00	－	－	9.16	1.71
16 ～ 17	－	－	80.31	1.00	－	－	9.16	1.71
17 ～ 18	－	－	82.39	1.00	－	－	9.31	1.74
18 ～ 19	－	－	82.39	1.00	－	－	9.31	1.74
19 ～ 20	－	－	79.32	1.00	－	－	9.59	1.79
20 ～ 21	－	－	79.32	1.00	－	－	9.59	1.79
21 ～ 22	－	－	69.16	1.00	－	－	9.88	1.85
22 ～ 23	－	－	69.16	1.00	－	－	10.48	1.96
23 ～ 24	－	－	61.92	1.00	－	－	10.48	1.96
24 ～ 25	－	－	61.92	1.00	－	－	10.33	1.93

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2064
	告示番号		箇所名	岩富町10
	告示年月日		所在地	佐倉市岩富町