


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-060025	箇所名	下岩橋6	所在地	印旛郡酒々井町下岩橋
---------	------	-----------	-----	------	-----	------------



- 凡 例**

  - 危害の恐れのある土地等の端点
  - ▭ 危害のおそれのある土地の区域
  - ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-060025	箇所名	下岩橋6	所在地	印旛郡酒々井町下岩橋					
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	40013.26	-27385.45	Y-29	40027.46	-27391.27	R-1	40009.94	-27365.05			
Y-2	40012.74	-27369.98				R-2	40007.80	-27361.28			
Y-3	40000.40	-27348.22				R-3	40017.46	-27346.30			
Y-4	40013.33	-27338.42				R-4	40034.69	-27345.99			
Y-5	40026.77	-27336.36				R-5	40050.67	-27346.97			
Y-6	40036.61	-27333.72				R-6	40072.23	-27354.99			
Y-7	40044.21	-27331.13				R-7	40068.94	-27386.95			
Y-8	40053.48	-27331.78				R-8	40071.98	-27404.20			
Y-9	40084.34	-27344.04				R-9	40068.58	-27419.91			
Y-10	40085.61	-27386.73				R-10	40068.70	-27435.48			
Y-11	40086.50	-27404.05				R-11	40073.84	-27453.40			
Y-12	40083.23	-27420.24				R-12	40062.51	-27470.51			
Y-13	40084.05	-27435.58				R-13	40050.83	-27469.10			
Y-14	40085.11	-27454.73				R-14	40033.09	-27463.00			
Y-15	40067.00	-27482.00				R-15	40022.15	-27467.71			
Y-16	40056.24	-27485.30				R-16	40013.29	-27456.79			
Y-17	40037.93	-27480.34				R-17	40031.53	-27457.38			
Y-18	40032.33	-27480.28				R-18	40046.25	-27455.34			
Y-19	40005.25	-27446.87				R-19	40060.74	-27465.96			
Y-20	40029.92	-27451.59				R-20	40071.88	-27453.17			
Y-21	40042.33	-27443.57				R-21	40058.28	-27435.41			
Y-22	40054.66	-27452.13				R-22	40059.42	-27419.70			
Y-23	40056.38	-27451.44				R-23	40061.47	-27404.30			
Y-24	40047.90	-27435.34				R-24	40056.26	-27386.80			
Y-25	40049.01	-27419.46				R-25	40053.61	-27371.80			
Y-26	40049.18	-27404.43				R-26	40047.35	-27369.79			
Y-27	40045.28	-27386.84				R-27	40031.19	-27367.94			
Y-28	40043.95	-27394.69				R-28	40015.39	-27365.83			