



土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 千田地区



箇所番号	I-117K2179		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	千田37		
所在地	長生郡長南町千田		危害のおそれのある土地の区域



0 12.5 25
m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 千田地区

箇所番号	I-117K2179		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	千田37		
所在地	長生郡長南町千田		危害のおそれのある土地の区域



0 12.5 25
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 千田地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	I-117K2179-2
箇所名	千田37
所在地	長生郡長南町千田




基礎調査実施箇所



三途川

千田青年館

千鳥橋



0 12.5 25
m

土砂災害防止法に基づく基礎調査 千田地区

指定要件なし（社会要件なし）

箇所番号	I-117K2179-2
箇所名	千田37
所在地	長生郡長南町千田



基礎調査実施箇所



三途川

千田青年館

千鳥橋

