


急傾斜地の崩壊区域調査図

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成26年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成26年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0359	箇所名	土屋	所在地	成田市土屋、成田
危害のおそれのある土地の座標						
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	43474.82	-23575.13	Y-29	43530.82	-23573.15	R-1
Y-2	43479.33	-23562.72	Y-30	43527.05	-23577.13	R-2
Y-3	43492.17	-23545.68	Y-31	43511.64	-23582.39	R-3
Y-4	43503.10	-23535.01	Y-32	43503.15	-23590.07	R-4
Y-5	43523.18	-23524.78	Y-33	43496.45	-23598.07	R-5
Y-6	43538.04	-23517.17	Y-34	43499.18	-23598.95	R-6
Y-7	43549.92	-23513.55	Y-35	43500.35	-23610.96	R-7
Y-8	43557.94	-23510.81	Y-36	43481.79	-23623.86	R-8
Y-9	43565.26	-23508.37	Y-37	43474.53	-23619.94	R-9
Y-10	43579.52	-23494.65	Y-38	43465.38	-23591.91	R-10
Y-11	43592.09	-23488.23				R-11
Y-12	43598.03	-23491.31				R-12
Y-13	43597.61	-23487.37				
Y-14	43599.38	-23473.41				
Y-15	43606.31	-23460.65				
Y-16	43614.62	-23448.35				
Y-17	43635.15	-23459.17				
Y-18	43643.37	-23479.18				
Y-19	43641.20	-23481.51				
Y-20	43641.35	-23488.41				
Y-21	43640.75	-23508.34				
Y-22	43623.03	-23529.57				
Y-23	43608.15	-23532.59				
Y-24	43594.69	-23544.80				
Y-25	43573.23	-23559.30				
Y-26	43562.77	-23561.61				
Y-27	43551.82	-23563.66				
Y-28	43551.47	-23562.50				