


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

| | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|------|-----|---------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-051K2227 | 箇所名 | 鍋山町1 | 所在地 | 佐倉市鍋山町、鎌木町、栄町、千成1丁目 |
|---------|------|------------|-----|------|-----|---------------------|



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和4年度

| | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-051K2227 | 箇所名 | 鍋山町 | 所在地 | 佐倉市鍋山町、鍋木町、栄町、千成1丁目 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|---------------------|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | |
|--------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y01 | -30344.26 | 36472.21 | Y31 | -30392.18 | 36271.74 |
| Y02 | -30340.62 | 36480.68 | Y32 | -30382.20 | 36271.13 |
| Y03 | -30336.90 | 36522.40 | Y33 | -30378.00 | 36270.88 |
| Y04 | -30352.34 | 36535.15 | Y34 | -30370.64 | 36270.43 |
| Y05 | -30382.51 | 36514.45 | Y35 | -30368.02 | 36270.27 |
| Y06 | -30384.95 | 36504.75 | Y36 | -30361.77 | 36282.05 |
| Y07 | -30386.41 | 36498.93 | Y37 | -30361.34 | 36294.81 |
| Y08 | -30388.86 | 36489.23 | Y38 | -30361.94 | 36306.16 |
| Y09 | -30384.87 | 36487.28 | Y39 | -30360.92 | 36317.12 |
| Y10 | -30384.93 | 36487.19 | Y40 | -30361.17 | 36323.41 |
| Y11 | -30381.43 | 36487.52 | Y41 | -30357.27 | 36320.40 |
| Y12 | -30384.14 | 36479.35 | Y42 | -30349.77 | 36342.10 |
| Y13 | -30388.01 | 36464.51 | Y43 | -30352.86 | 36360.82 |
| Y14 | -30386.93 | 36445.75 | Y44 | -30355.95 | 36369.93 |
| Y15 | -30386.93 | 36445.74 | Y45 | -30355.95 | 36369.93 |
| Y16 | -30380.54 | 36427.41 | Y46 | -30353.82 | 36374.49 |
| Y17 | -30382.44 | 36415.87 | Y47 | -30349.44 | 36384.84 |
| Y18 | -30384.46 | 36404.23 | Y48 | -30346.01 | 36399.10 |
| Y19 | -30385.99 | 36393.85 | Y49 | -30344.04 | 36413.20 |
| Y20 | -30389.76 | 36383.14 | Y50 | -30335.08 | 36430.13 |
| Y21 | -30391.67 | 36369.61 | Y51 | -30339.38 | 36455.17 |
| Y22 | -30391.67 | 36369.60 | Y52 | -30339.38 | 36455.17 |
| Y23 | -30386.77 | 36352.59 | Y53 | -30341.14 | 36459.53 |
| Y24 | -30384.78 | 36348.80 | Y54 | -30415.56 | 36182.15 |
| Y25 | -30393.09 | 36347.98 | Y55 | -30406.09 | 36178.94 |
| Y26 | -30397.98 | 36329.40 | Y56 | -30399.83 | 36176.82 |
| Y27 | -30397.88 | 36315.37 | Y57 | -30390.36 | 36173.61 |
| Y28 | -30392.27 | 36298.04 | Y58 | -30386.24 | 36183.69 |
| Y29 | -30391.95 | 36291.46 | Y59 | -30377.16 | 36196.01 |
| Y30 | -30391.74 | 36283.22 | Y60 | -30371.16 | 36208.41 |
| R01 | -30357.56 | 36451.57 | R31 | -30378.00 | 36270.88 |
| R02 | -30357.21 | 36461.23 | R32 | -30374.19 | 36270.65 |
| R03 | -30356.84 | 36474.46 | R33 | -30370.01 | 36282.37 |
| R04 | -30355.66 | 36483.20 | R34 | -30369.72 | 36293.90 |
| R05 | -30352.24 | 36511.16 | R35 | -30370.64 | 36303.83 |
| R06 | -30361.95 | 36518.93 | R36 | -30370.26 | 36316.67 |
| R07 | -30383.81 | 36509.30 | R37 | -30370.53 | 36326.16 |
| R08 | -30384.95 | 36504.75 | R38 | -30366.90 | 36327.82 |
| R09 | -30373.12 | 36500.32 | R39 | -30361.88 | 36343.33 |
| R10 | -30370.29 | 36497.92 | R40 | -30364.27 | 36358.05 |
| R11 | -30367.44 | 36485.17 | R41 | -30366.46 | 36369.83 |
| R12 | -30369.17 | 36476.67 | R42 | -30366.46 | 36369.84 |
| R13 | -30372.80 | 36462.89 | R43 | -30364.67 | 36377.10 |
| R14 | -30372.67 | 36448.57 | R44 | -30362.76 | 36388.12 |
| R15 | -30372.67 | 36448.57 | R45 | -30358.88 | 36400.82 |
| R16 | -30365.65 | 36428.30 | R46 | -30357.13 | 36414.11 |
| R17 | -30368.06 | 36414.87 | R47 | -30351.04 | 36429.18 |
| R18 | -30370.02 | 36402.30 | R48 | -30357.56 | 36451.56 |
| R19 | -30372.46 | 36390.51 | R49 | -30399.83 | 36176.82 |
| R20 | -30375.10 | 36379.61 | R50 | -30395.32 | 36175.29 |
| R21 | -30376.57 | 36369.75 | R51 | -30392.09 | 36185.47 |
| R22 | -30376.57 | 36369.74 | R52 | -30384.68 | 36198.46 |
| R23 | -30373.04 | 36355.92 | R53 | -30380.21 | 36212.31 |
| R24 | -30371.33 | 36344.35 | R54 | -30383.40 | 36232.25 |
| R25 | -30378.48 | 36336.73 | R55 | -30386.68 | 36233.36 |
| R26 | -30381.22 | 36327.42 | R56 | -30389.44 | 36216.30 |
| R27 | -30381.02 | 36316.17 | R57 | -30392.92 | 36201.14 |
| R28 | -30378.11 | 36301.83 | R58 | -30397.62 | 36187.16 |
| R29 | -30377.19 | 36293.08 | R59 | -30415.44 | 36167.24 |
| R30 | -30377.05 | 36282.65 | R60 | -30419.94 | 36168.99 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和4年度

| | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-051K2227 | 箇所名 | 鍋山町 | 所在地 | 佐倉市鍋山町、鍋木町、栄町、千成1丁目 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|---------------------|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | |
|--------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y61 | -30377.20 | 36230.17 | Y91 | -30419.14 | 36094.76 |
| Y62 | -30386.68 | 36233.36 | Y92 | -30411.68 | 36110.75 |
| Y63 | -30390.28 | 36234.57 | Y93 | -30410.96 | 36111.96 |
| Y64 | -30399.76 | 36237.75 | Y94 | -30401.53 | 36122.88 |
| Y65 | -30403.66 | 36222.43 | Y95 | -30392.72 | 36136.27 |
| Y66 | -30408.55 | 36206.22 | Y96 | -30392.72 | 36136.27 |
| Y67 | -30412.73 | 36191.78 | Y97 | -30391.04 | 36157.75 |
| Y68 | -30415.44 | 36167.24 | Y98 | -30510.23 | 36158.83 |
| Y69 | -30422.72 | 36170.07 | Y99 | -30509.54 | 36154.41 |
| Y70 | -30425.52 | 36171.15 | Y100 | -30511.01 | 36150.16 |
| Y71 | -30432.05 | 36173.69 | Y101 | -30511.13 | 36149.80 |
| Y72 | -30443.19 | 36166.18 | Y102 | -30512.41 | 36148.91 |
| Y73 | -30443.19 | 36166.17 | Y103 | -30513.05 | 36148.10 |
| Y74 | -30451.93 | 36152.41 | Y104 | -30514.58 | 36146.12 |
| Y75 | -30457.23 | 36136.00 | Y105 | -30520.95 | 36137.90 |
| Y76 | -30458.23 | 36134.00 | Y106 | -30510.74 | 36135.53 |
| Y77 | -30464.06 | 36124.83 | Y107 | -30506.75 | 36136.61 |
| Y78 | -30465.37 | 36121.24 | Y108 | -30508.30 | 36146.48 |
| Y79 | -30471.85 | 36114.91 | Y109 | -30508.69 | 36148.95 |
| Y80 | -30473.93 | 36113.00 | Y110 | -30509.05 | 36151.25 |
| Y81 | -30477.07 | 36114.88 | Y111 | -30505.04 | 36154.02 |
| Y82 | -30479.27 | 36115.99 | Y112 | -30508.42 | 36157.67 |
| Y83 | -30483.68 | 36109.31 | Y113 | -30592.81 | 36313.67 |
| Y84 | -30484.78 | 36107.64 | Y114 | -30590.05 | 36296.19 |
| Y85 | -30487.70 | 36103.22 | Y115 | -30585.46 | 36280.06 |
| Y86 | -30493.21 | 36094.87 | Y116 | -30580.05 | 36261.49 |
| Y87 | -30490.46 | 36084.83 | Y117 | -30576.35 | 36239.98 |
| Y88 | -30476.85 | 36077.12 | Y118 | -30572.41 | 36220.73 |
| Y89 | -30454.41 | 36077.92 | Y119 | -30566.32 | 36199.01 |
| Y90 | -30436.76 | 36071.38 | Y120 | -30563.86 | 36186.70 |
| R61 | -30430.17 | 36158.46 | R91 | -30566.95 | 36243.44 |
| R62 | -30430.17 | 36158.46 | R92 | -30561.44 | 36224.56 |
| R63 | -30438.19 | 36144.36 | R93 | -30555.39 | 36203.90 |
| R64 | -30443.61 | 36128.92 | R94 | -30551.68 | 36190.48 |
| R65 | -30444.56 | 36127.17 | R95 | -30546.20 | 36177.06 |
| R66 | -30451.51 | 36116.43 | R96 | -30545.63 | 36174.53 |
| R67 | -30457.44 | 36107.42 | R97 | -30540.91 | 36175.19 |
| R68 | -30465.26 | 36100.94 | R98 | -30541.03 | 36177.82 |
| R69 | -30462.94 | 36096.01 | R99 | -30539.97 | 36194.11 |
| R70 | -30459.79 | 36089.34 | | | |
| R71 | -30447.04 | 36089.31 | | | |
| R72 | -30436.09 | 36106.11 | | | |
| R73 | -30428.59 | 36119.20 | | | |
| R74 | -30427.66 | 36120.63 | | | |
| R75 | -30419.82 | 36133.59 | | | |
| R76 | -30412.51 | 36147.99 | | | |
| R77 | -30412.51 | 36147.99 | | | |
| R78 | -30410.27 | 36165.23 | | | |
| R79 | -30544.24 | 36208.90 | | | |
| R80 | -30550.69 | 36228.32 | | | |
| R81 | -30557.12 | 36247.06 | | | |
| R82 | -30564.86 | 36266.40 | | | |
| R83 | -30570.52 | 36284.36 | | | |
| R84 | -30576.26 | 36301.16 | | | |
| R85 | -30583.45 | 36317.19 | | | |
| R86 | -30584.66 | 36316.74 | | | |
| R87 | -30587.84 | 36315.54 | | | |
| R88 | -30583.09 | 36298.70 | | | |
| R89 | -30578.13 | 36282.17 | | | |
| R90 | -30572.56 | 36263.91 | | | |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和4年度

| | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|------|-----|---------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-051K2227 | 箇所名 | 鍋山町1 | 所在地 | 佐倉市鍋山町、鎌木町、栄町、千成1丁目 |
|---------|------|------------|-----|------|-----|---------------------|