急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのあ 急傾斜地の位置	ツるエ地寺の座標型		许 記夕	中心至口1	1 記去地	調査年度 松戸市串崎新田、五香西4丁目	2023
心臓が地の江直	箇所番号	II -031K2020	箇所名	串崎新田1	所在地	仏广川中呵材 四、五省四4月日	
							N
		Y9 Y8		Y10 Y11 Y12	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
		Y7 Y6 Y5 Y4	Y3		Y:	Y17 Y1	
1:500 10	20 m						

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2023

	0 75 11 47 00										阴丑十久		
急傾斜地の位置		箇所番号	II-031	1 <i>K2020</i>	箇所名		串崎新田1			所在地	松戸市串崎	新田、五香西4	丁目
	危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						芝口の名字のもでものもではの応徳(上功巛字性可敬者には)						
	,	心音のおそれ	のめる区域の	ク座標(工砂ジ	で告言州区域	3)	著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記 号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
	Y1	-23770.69	11539.81										
	Y2	-23780.92	11534.18										
	Y3	-23780.57	11504.20										
	Y4	-23778.09	11488.13										
	Y5	-23771.80	11489.09										
	Y6	-23768.20	11489.64										
	Y7	-23765.93	11489.98										
	Y8	-23763.66	11490.33										
	Y9	-23754.46	11491.74										
	Y10	-23756.94	11507.74										
	Y11	-23762.41	11518.29										
	Y12	-23765.45	11520.90										
	Y13	-23766.64	11525.19										
	Y14	-23766.93	11526.22										
	Y15	-23768.02	11530.17										
	Y16	-23768.58	11532.21										
	Y17	-23770.69	11539.81										
					1								