急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのな 急傾斜地の位置	カるエ地寺の座標位 箇所番号	上 旦口 カ <u>_</u> 021129000	告託ター	松戸新田7	所在地	松戸市松戸新田	調査年度	2023
心候对地以过但	固別留写	II −031K2098	箇所名		川土地	[44] 1144] 7 利 田		
								N
								IN A
								1
								,
				Y8				
				Y7 💍				
					Y9			
				Va /				
				Y6				
				Y5 O Y10	0			
			Y4	<u> </u>				
			/	Y11				
				Y12				
			Y3 O	Y13				
				Y1				
				O NO				
				Y2				
1:500								
1.500	20							
10	20 m							

急傾斜地の崩壊区域調書

松戸新田7

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II -031K2098

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

| 調査年度 | 2023 | 所在地 | 松戸市松戸新田

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y1	-23816.61	7404.21										
Y2	-23821.55	7399.97										
Y3	-23816.93	7392.81										
Y4	-23811.03	7396.66										
Y5	-23808.56	7398.28										
Y6	-23806.13	7399.87										
Y7	-23800.82	7403.34										
Y8	-23797.76	7405.34										
Y9	-23803.94	7415.08										
Y10	-23808.40	7411.25										
Y11	-23811.53	7408.56										
Y12	-23813.96	7406.48										
Y13	-23816.61	7404.21										
<u> </u>												