## 急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのな	ツのエ地寺の座保世	<b>ル</b> 0011/0100	<b>佐記</b> 夕	<del>上</del> 矮10	1 記去地	松 戸士 上 呑	調査年度	2023
急傾斜地の位置	箇所番号	<i>II −031K2120</i>	箇所名	大橋10	所在地	松戸市大橋		
								N.I.
								Ň
								$\Lambda$
			Y11\	Y12 Y13 Y14 Y15	Y16			
				Y12 Y13 Y14 Y15	7			
					\			
			Y9 ————————————————————————————————————		V4.7			
			1		/ <sup>Y17</sup>			
			Y7 <b>Q</b>		<u> </u>			
			17		Y1			
			Y6 <b>Q</b>					
			Y5	/				
			1					
			Y4 💙					
			Y	3				
				Y2				
1:500								
10	20 m							

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2023

急傾斜地の位置 箇所番号 II-031K2120 箇所名 大橋10 所在地 松戸市大橋 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 地点記号 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) X(m)Y(m) X(m)Y(m) -26242.69 7702.46 Y1 -26259.73 7684.91 Y2 Y3 -26259.01 7680.40 Y4 -26254.46 7678.54 Y5 -26249.75 7676.63 7676.06 Y6 -26248.36 Y7 -26243.84 7674.22 Y8 -26239.10 7672.29 Y9 -26237.63 7678.18 Y10 -26236.72 7676.07 -26235.51 7675.42 Y11 -26234.85 7680.65 Y12 7685.34 Y13 -26234.26 7687.28 Y14 -26234.01 -26233.25 7693.30 Y15 Y16 -26232.50 7699.20 7702.46 Y17 -26242.69

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)