急傾斜地の崩壊区域調書

5-4 危害のおそれのあ	る土地寺の座標位	直図		ZA / ·			調査年度	2023
急傾斜地の位置	箇所番号	<i>II −031K2165</i>	箇所名	稳台4	所在地	松戸市稔台		
								5000000000
								N
								lack
				Y10				
				0				
			/	Y11	•			
			/	Y12	V12			
			/		Y14			
			/	Y11 Y12	0			
			/		Y15			
					Y1			
			Y9 🧹					
			1					
			\	0.0				
			\ \					
			1	Y5 Y4 Y3	2			
			1	Y7 Y6 Y3 Y	_			
			Y8					
			10					
1:500								
10	20 m							
	m							

急傾斜地の崩壊区域調書

稔台4

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II -031K2165

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

調査年度

所在地

2023

松戸市稔台

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 地点記号 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) X(m)Y(m) X(m)Y(m) -24429.80 8292.08 Y1 8282.55 Y2 -24440.38 Y3 -24438.63 8276.29 Y4 -24438.11 8274.45 Y5 -24439.88 8272.09 8271.69 Y6 -24440.18 Y7 -24441.43 8270.01 Y8 -24446.76 8262.87 Y9 -24433.56 8258.16 8270.18 Y10 -24413.84 -24420.71 8279.60 Y11 -24421.85 8281.17 Y12 8284.00 Y13 -24423.91 8285.69 Y14 -24425.14 -24429.80 8292.08 Y15

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)