


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-0857 箇所名 小草畑13 所在地 千葉県市原市小草畑



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-0857

箇所名

小草畑13

所在地

千葉県市原市小草畑

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
|------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| Y-1 | 32343.62 | -75994.81 | Y-33 | 32387.00 | -75913.12 |
| Y-2 | 32327.54 | -75953.10 | Y-34 | 32389.00 | -75916.54 |
| Y-3 | 32325.63 | -75948.17 | Y-35 | 32392.71 | -75922.12 |
| Y-4 | 32324.52 | -75945.27 | Y-36 | 32398.13 | -75930.29 |
| Y-5 | 32322.52 | -75941.54 | Y-37 | 32420.39 | -75963.77 |
| Y-6 | 32320.86 | -75938.80 | Y-38 | 32420.98 | -75971.48 |
| Y-7 | 32318.41 | -75935.54 | Y-39 | 32413.91 | -75982.41 |
| Y-8 | 32315.61 | -75931.86 | Y-40 | 32381.69 | -75994.81 |
| Y-9 | 32312.99 | -75928.82 | Y-41 | 32356.57 | -75996.63 |
| Y-10 | 32309.86 | -75925.42 | | | |
| Y-11 | 32307.34 | -75923.13 | | | |
| Y-12 | 32304.96 | -75921.24 | | | |
| Y-13 | 32304.19 | -75920.63 | | | |
| Y-14 | 32302.58 | -75919.95 | | | |
| Y-15 | 32301.56 | -75919.72 | | | |
| Y-16 | 32300.29 | -75919.82 | | | |
| Y-17 | 32295.36 | -75920.23 | | | |
| Y-18 | 32307.22 | -75909.64 | | | |
| Y-19 | 32354.22 | -75893.04 | | | |
| Y-20 | 32359.33 | -75892.92 | | | |
| Y-21 | 32360.82 | -75892.54 | | | |
| Y-22 | 32360.93 | -75892.65 | | | |
| Y-23 | 32362.39 | -75892.56 | | | |
| Y-24 | 32371.48 | -75894.01 | | | |
| Y-25 | 32374.52 | -75894.78 | | | |
| Y-26 | 32375.56 | -75895.04 | | | |
| Y-27 | 32376.97 | -75895.86 | | | |
| Y-28 | 32378.64 | -75897.73 | | | |
| Y-29 | 32379.29 | -75898.50 | | | |
| Y-30 | 32379.60 | -75899.07 | | | |
| Y-31 | 32380.61 | -75900.94 | | | |
| Y-32 | 32384.05 | -75907.63 | | | |

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)

| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
|------|----------|-----------|------|------|------|
| R-1 | 32329.67 | -75958.65 | | | |
| R-2 | 32327.54 | -75953.10 | | | |
| R-3 | 32325.63 | -75948.17 | | | |
| R-4 | 32324.52 | -75945.27 | | | |
| R-5 | 32322.52 | -75941.54 | | | |
| R-6 | 32320.86 | -75938.80 | | | |
| R-7 | 32318.41 | -75935.54 | | | |
| R-8 | 32315.61 | -75931.86 | | | |
| R-9 | 32312.99 | -75928.82 | | | |
| R-10 | 32309.86 | -75925.42 | | | |
| R-11 | 32308.76 | -75924.42 | | | |
| R-12 | 32321.57 | -75913.07 | | | |
| R-13 | 32352.23 | -75907.91 | | | |
| R-14 | 32365.52 | -75907.18 | | | |
| R-15 | 32366.96 | -75906.60 | | | |
| R-16 | 32367.53 | -75906.52 | | | |
| R-17 | 32370.21 | -75904.91 | | | |
| R-18 | 32381.17 | -75902.03 | | | |
| R-19 | 32384.05 | -75907.63 | | | |
| R-20 | 32387.00 | -75913.12 | | | |
| R-21 | 32389.00 | -75916.54 | | | |
| R-22 | 32392.71 | -75922.12 | | | |
| R-23 | 32397.95 | -75930.01 | | | |
| R-24 | 32395.26 | -75942.76 | | | |
| R-25 | 32391.31 | -75951.35 | | | |
| R-26 | 32375.42 | -75956.92 | | | |
| R-27 | 32362.63 | -75958.67 | | | |
| R-28 | 32354.23 | -75952.47 | | | |
| R-29 | 32344.06 | -75954.08 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |