

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-122K2005-1

箇所名

東小高3

所在地

いすみ市岬町東小高、岬町三門



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	いすみ市岬町東小高、岬町三門

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-122K2005-1	箇所名	東小高3	所在地	いすみ市岬町東小高、岬町三門
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-79681.34	48940.55	Y31	-79682.60	48984.35	R1	-79681.82	48962.81			
Y2	-79689.63	48933.58	Y32	-79682.20	48980.46	R2	-79692.55	48960.26			
Y3	-79686.92	48923.58	Y33	-79682.04	48973.24	R3	-79702.88	48950.49			
Y4	-79688.86	48923.61	Y34	-79682.01	48971.74	R4	-79715.39	48948.31			
Y5	-79691.17	48923.33	Y35	-79681.78	48961.21	R5	-79729.70	48945.29			
Y6	-79693.55	48922.70				R6	-79730.70	48947.79			
Y7	-79704.25	48931.53				R7	-79732.98	48953.50			
Y8	-79722.77	48927.86				R8	-79737.24	48964.23			
Y9	-79730.70	48947.79				R9	-79727.93	48967.21			
Y10	-79732.98	48953.50				R10	-79723.23	48989.73			
Y11	-79739.67	48970.32				R11	-79695.26	48984.33			
Y12	-79741.02	48973.71				R12	-79682.38	48982.20			
Y13	-79743.37	48979.61				R13	-79682.20	48980.46			
Y14	-79737.48	48981.60				R14	-79682.04	48973.24			
Y15	-79732.78	48999.26				R15	-79682.01	48971.74			
Y16	-79729.71	49000.00									
Y17	-79728.36	49000.32									
Y18	-79725.60	49000.74									
Y19	-79720.17	49000.67									
Y20	-79717.51	49000.50									
Y21	-79713.75	49000.24									
Y22	-79704.91	48998.80									
Y23	-79700.68	48997.30									
Y24	-79696.06	48995.01									
Y25	-79690.98	48993.35									
Y26	-79685.72	48991.87									
Y27	-79684.66	48991.50									
Y28	-79684.66	48991.49									
Y29	-79683.55	48988.40									
Y30	-79683.23	48987.05									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)