急傾斜地の崩壊区域調書

-4 危害のおそれのあ 急傾斜地の位置	る工地寺の座標位	直凶	左 記 4	/ 上 宗 0.5	=r +- 11L	いまれまたウ	調査年度	2023	i
志傾斜地の位直	固別番号	II −122K2142−2	箇所名	佐室25	所在地	いすみ市佐室、	向 台		
									Ν
									Ā
				V00					
				R7 ^{Y23Y22}	<u></u> Y21				
				R1 Y25 Y24					
			V4	R1 R9 R8					
			Y1 Y2 Y3 Y4	R9 110 Y9~	Y20				
			Y3	R2 R5					
			14	R3 44					
				Y5 Y7 ^{Y8}					
				Y6					
								1:1,000	
							0		
							0	25	50

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 II-122K2142-2 箇所名 佐室25 所在地 いすみ市佐室、高谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					()	著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y1	-81270.38	48486.55				R1	-81267.79	48495.40				
Y2	-81271.78	48485.82				R2	-81276.02	48503.08				
Y3	-81275.09	48484.37				R3	-81280.92	48506.28				
Y4	-81277.10	48483.26				R4	-81280.34	48507.39				
Y5	-81279.12	48495.96				R5	-81278.79	48510.30				
Y6	-81283.47	48501.46				R6	-81272.59	48510.93				
Y7	-81280.34	48507.39				R7	-81261.58	48516.66				
Y8	-81278.79	48510.30				R8	-81265.14	48504.46				
Y9	-81276.22	48515.17				R9	-81266.27	48500.60				
Y10	-81275.75	48516.05										
Y11	-81274.85	48515.86										
Y12	-81274.44	48516.05										
Y13	-81272.40	48516.99										
Y14	-81270.36	48517.93										
Y15	-81270.16	48518.02										
Y16	-81269.17	48517.88										
Y17	-81267.80	48519.23										
Y18	-81266.28	48520.73										
Y19	-81264.76	48522.23										
Y20	-81264.55	48522.43										
Y21	-81258.69	48526.58										
Y22	-81259.79	48522.80										
Y23	-81260.18	48521.46										
Y24	-81265.14	48504.46										
Y25	-81266.27	48500.60					_					

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)