


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 気概のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成30年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-131381	箇所名	横山15	所在地	夷隅郡大多喜町横山
---------	------	-----------	-----	------	-----	-----------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

1:1,000



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-131381	箇所名	横山15	所在地	夷隅郡大多喜町横山					
<b>危害のおそれのある土地の座標</b>						<b>著しい危害のおそれのある土地の座標</b>					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-77526.93	33952.16	Y-29	-77599.17	33916.73	R-1	-77602.73	33962.60	R-29	-77564.22	33946.11
Y-2	-77525.94	33948.70	Y-30	-77600.24	33915.72	R-2	-77603.05	33962.45	R-30	-77568.43	33945.82
Y-3	-77524.01	33948.83	Y-31	-77600.39	33915.58	R-3	-77600.34	33939.75	R-31	-77568.72	33945.85
Y-4	-77525.25	33946.30	Y-32	-77607.53	33908.88	R-4	-77595.55	33921.61	R-32	-77572.12	33946.73
Y-5	-77554.95	33944.00	Y-33	-77617.32	33938.76	R-5	-77595.42	33921.79	R-33	-77573.41	33947.30
Y-6	-77573.00	33938.75	Y-34	-77619.93	33954.74	R-6	-77594.40	33922.75	R-34	-77574.14	33947.68
Y-7	-77573.02	33938.75	Y-35	-77610.93	33959.10	R-7	-77593.90	33923.23	R-35	-77575.61	33948.44
Y-8	-77573.69	33938.56	Y-36	-77610.93	33959.10	R-8	-77592.52	33924.56	R-36	-77576.90	33948.88
Y-9	-77575.71	33937.97	Y-37	-77610.88	33959.12	R-9	-77591.27	33925.79	R-37	-77579.63	33949.79
Y-10	-77577.46	33936.83	Y-38	-77610.78	33959.17	R-10	-77590.77	33926.29	R-38	-77585.52	33951.61
Y-11	-77578.42	33936.20	Y-39	-77610.70	33959.20	R-11	-77589.98	33927.08	R-39	-77585.74	33951.71
Y-12	-77580.88	33934.44	Y-40	-77610.55	33959.27	R-12	-77589.80	33927.28	R-40	-77586.06	33951.96
Y-13	-77581.80	33933.80	Y-41	-77610.40	33959.34	R-13	-77588.99	33928.18	R-41	-77587.49	33953.04
Y-14	-77583.23	33932.90	Y-42	-77610.38	33959.35	R-14	-77588.34	33928.89	R-42	-77590.29	33955.16
Y-15	-77584.66	33932.02	Y-43	-77610.34	33959.37	R-15	-77587.39	33929.88	R-43	-77590.40	33955.27
Y-16	-77586.15	33931.09	Y-44	-77609.72	33959.64	R-16	-77586.15	33931.09	R-44	-77592.06	33957.09
Y-17	-77587.39	33929.88	Y-45	-77609.23	33959.87	R-17	-77584.66	33932.02	R-45	-77593.06	33957.83
Y-18	-77588.34	33928.89	Y-46	-77608.79	33960.06	R-18	-77583.23	33932.90	R-46	-77595.01	33959.28
Y-19	-77588.99	33928.18	Y-47	-77608.42	33960.23	R-19	-77581.80	33933.80	R-47	-77597.32	33961.02
Y-20	-77589.80	33927.28	Y-48	-77607.71	33960.55	R-20	-77580.88	33934.44	R-48	-77600.25	33962.17
Y-21	-77589.98	33927.08	Y-49	-77607.22	33960.77	R-21	-77578.42	33936.20			
Y-22	-77590.77	33926.29	Y-50	-77606.96	33960.88	R-22	-77577.46	33936.83			
Y-23	-77591.27	33925.79	Y-51	-77606.62	33961.04	R-23	-77575.71	33937.97			
Y-24	-77592.52	33924.56	Y-52	-77606.40	33961.14	R-24	-77573.69	33938.56			
Y-25	-77593.90	33923.23	Y-53	-77606.21	33961.23	R-25	-77573.02	33938.75			
Y-26	-77594.40	33922.75	Y-54	-77605.61	33961.41	R-26	-77573.00	33938.75			
Y-27	-77595.42	33921.79	Y-55	-77605.57	33961.43	R-27	-77563.32	33941.57			
Y-28	-77597.60	33918.82	Y-56	-77605.32	33961.51	R-28	-77563.18	33943.37			

