


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1341	箇所名	師戸9	所在地	印西市師戸
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5ー5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置		箇所番号		II-1341		箇所名		師戸9		所在地		印西市師戸		
危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	32186.29	-26475.18	Y-29	32238.07	-26431.03	R-1	32192.94	-26485.93						
Y-2	32196.22	-26459.08	Y-30	32235.79	-26429.10	R-2	32204.51	-26471.07						
Y-3	32210.15	-26454.60	Y-31	32233.00	-26426.73	R-3	32219.18	-26463.58						
Y-4	32215.48	-26459.90				R-4	32220.45	-26464.84						
Y-5	32217.24	-26461.65				R-5	32221.37	-26465.71						
Y-6	32220.45	-26464.84				R-6	32224.53	-26468.65						
Y-7	32221.37	-26465.71				R-7	32211.90	-26481.76						
Y-8	32236.10	-26479.46				R-8	32194.95	-26489.17						
Y-9	32236.86	-26480.18				R-9	32193.44	-26486.75						
Y-10	32220.49	-26494.21				R-10	32237.94	-26430.92						
Y-11	32200.60	-26498.31				R-11	32247.25	-26413.19						
Y-12	32197.05	-26492.56				R-12	32261.46	-26403.37						
Y-13	32193.44	-26486.75				R-13	32270.11	-26391.17						
Y-14	32191.55	-26483.68				R-14	32274.03	-26392.20						
Y-15	32189.99	-26481.16				R-15	32278.40	-26393.35						
Y-16	32228.17	-26422.63				R-16	32280.52	-26393.91						
Y-17	32237.57	-26401.00				R-17	32270.54	-26412.23						
Y-18	32250.54	-26392.72				R-18	32256.47	-26424.80						
Y-19	32255.66	-26387.35				R-19	32239.94	-26432.62						
Y-20	32262.67	-26389.20				R-20	32238.07	-26431.03						
Y-21	32265.33	-26389.90												
Y-22	32274.03	-26392.20												
Y-23	32278.40	-26393.35												
Y-24	32291.63	-26396.84												
Y-25	32279.75	-26421.23												
Y-26	32265.49	-26436.15												
Y-27	32246.15	-26437.89												
Y-28	32241.43	-26433.88												