


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)







土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定されるカ					土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定されるカ			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		てれ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	_	-	-	~								
2 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	_	~								
3 ~ 4	-	_	-	_	-	_	-	_	~								
5 ~ 6	-	_	-	_	-	-	-	_	~								
7 ~ 8	_	_	79.27	1.00	_	_	10.38	1.94	~								
8 ~ 9	_		74.52	1.00	-	_	10.38	1.94	~								
10 ~ 11	-	-	69.81	1.00	-	-	10.85	2.03	~								
12 ~ 13	-	-	-	-	-	-	-	_	~								
13 ~ 14	-	_	-	-	-	-	-	_	~								
14 ~ 15	-	_	97.21	1.00	-	_	10.10	1.89	~								
									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~							-		~	-							
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I -141K2244-1 | | 本示番号 | 箇所名 東太田1 | 東太田1 | | 生宗年月日 | 所在地 | 木更津市東太田3丁目、東太田4丁目


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定されるカ					土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用で と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		てれ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		てれ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	_	-	_	_	_	_	_	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
							田会の話		順効性の影響 第正来号 I _141V				K2244-2	_			

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I -141K2244-2 | | 接式-3(急) | 告示番号 | 箇所名 | 東太田1 | 東太田1 | | 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 告示年月日 | 所在地 | 木更津市東太田3丁目、東太田4丁目