


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-082K2117 箇所名 八辺6 所在地 匝瑳市八辺

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) |           |          |      |           |          | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) |           |          |      |           |          |
|--------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| 地点記号                     | X(m)      | Y(m)     | 地点記号 | X(m)      | Y(m)     | 地点記号                          | X(m)      | Y(m)     | 地点記号 | X(m)      | Y(m)     |
| Y01                      | -30901.04 | 62047.63 | Y31  | -30889.32 | 62024.19 | R01                           | -30895.20 | 62035.94 | R31  | -30880.63 | 61908.46 |
| Y02                      | -30901.89 | 62048.60 | Y32  | -30889.32 | 61936.12 | R02                           | -30898.11 | 62037.29 | R32  | -30883.61 | 61890.60 |
| Y03                      | -30904.45 | 62053.30 | Y33  | -30891.71 | 61933.32 | R03                           | -30903.24 | 62038.27 | R33  | -30881.10 | 61887.41 |
| Y04                      | -30906.97 | 62052.73 | Y34  | -30896.92 | 61912.11 | R04                           | -30909.35 | 62036.03 | R34  | -30874.52 | 61866.11 |
| Y05                      | -30911.88 | 62050.77 | Y35  | -30898.09 | 61904.80 | R05                           | -30913.46 | 62031.54 | R35  | -30872.21 | 61868.15 |
| Y06                      | -30917.14 | 62049.31 | Y36  | -30897.85 | 61878.70 | R06                           | -30916.81 | 62023.83 | R36  | -30869.35 | 61872.64 |
| Y07                      | -30920.28 | 62048.67 | Y37  | -30896.20 | 61876.59 | R07                           | -30919.69 | 62017.53 | R37  | -30861.36 | 61889.52 |
| Y08                      | -30927.13 | 62037.43 | Y38  | -30894.96 | 61871.95 | R08                           | -30925.40 | 62005.96 | R38  | -30847.81 | 61898.94 |
| Y09                      | -30930.50 | 62029.87 | Y39  | -30893.45 | 61872.29 | R09                           | -30930.68 | 61997.30 | R39  | -30856.35 | 61906.73 |
| Y10                      | -30934.09 | 62023.80 | Y40  | -30890.70 | 61870.97 | R10                           | -30937.89 | 61983.64 | R40  | -30860.92 | 61907.10 |
| Y11                      | -30938.61 | 62013.34 | Y41  | -30888.21 | 61867.21 | R11                           | -30938.19 | 61983.41 | R41  | -30867.34 | 61916.10 |
| Y12                      | -30943.69 | 62005.19 | Y42  | -30885.14 | 61862.92 | R12                           | -30945.47 | 61977.74 | R42  | -30874.07 | 61928.52 |
| Y13                      | -30951.34 | 61995.15 | Y43  | -30884.74 | 61860.88 | R13                           | -30940.53 | 61970.54 | R43  | -30878.14 | 61936.43 |
| Y14                      | -30951.61 | 61994.79 | Y44  | -30880.83 | 61862.33 | R14                           | -30940.19 | 61965.98 | R44  | -30832.55 | 61848.10 |
| Y15                      | -30957.39 | 61988.49 | Y45  | -30875.81 | 61864.97 | R15                           | -30935.58 | 61965.44 | R45  | -30841.68 | 61835.88 |
| Y16                      | -30952.80 | 61975.83 | Y46  | -30872.21 | 61868.15 | R16                           | -30937.21 | 61969.11 | R46  | -30837.68 | 61833.49 |
| Y17                      | -30955.88 | 61967.83 | Y47  | -30869.35 | 61872.64 | R17                           | -30933.05 | 61969.06 | R47  | -30827.09 | 61846.28 |
| Y18                      | -30930.25 | 61964.81 | Y48  | -30861.36 | 61889.52 | R18                           | -30924.93 | 61972.05 |      |           |          |
| Y19                      | -30930.12 | 61966.05 | Y49  | -30814.71 | 61921.92 | R19                           | -30922.53 | 61976.41 |      |           |          |
| Y20                      | -30921.34 | 61961.33 | Y50  | -30834.95 | 61923.95 | R20                           | -30920.78 | 61991.30 |      |           |          |
| Y21                      | -30914.46 | 61961.40 | Y51  | -30841.60 | 61921.58 | R21                           | -30915.17 | 61998.25 |      |           |          |
| Y22                      | -30909.48 | 61970.54 | Y52  | -30856.25 | 61922.48 | R22                           | -30911.91 | 62014.15 |      |           |          |
| Y23                      | -30910.72 | 61985.20 | Y53  | -30866.72 | 61933.98 | R23                           | -30909.54 | 62020.62 |      |           |          |
| Y24                      | -30904.59 | 61990.25 | Y54  | -30870.31 | 61936.64 | R24                           | -30906.99 | 62027.34 |      |           |          |
| Y25                      | -30904.36 | 62010.86 | Y55  | -30844.02 | 61851.91 | R25                           | -30903.79 | 62028.36 |      |           |          |
| Y26                      | -30901.61 | 62017.11 | Y56  | -30846.60 | 61851.77 | R26                           | -30901.22 | 62031.21 |      |           |          |
| Y27                      | -30899.82 | 62022.69 | Y57  | -30853.60 | 61842.98 | R27                           | -30898.29 | 62034.79 |      |           |          |
| Y28                      | -30898.92 | 62021.64 | Y58  | -30858.85 | 61838.98 | R28                           | -30893.41 | 62032.38 |      |           |          |
| Y29                      | -30899.05 | 62023.62 | Y59  | -30840.57 | 61822.82 | R29                           | -30880.31 | 61936.37 |      |           |          |
| Y30                      | -30899.04 | 62024.38 | Y60  | -30831.18 | 61829.62 | R30                           | -30882.64 | 61922.15 |      |           |          |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |            |     |     |     |       |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-082K2117 | 箇所名 | 八辺6 | 所在地 | 匝瑳市八辺 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-------|

[illegible]