



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
|---------|------------|
| 箇所番号    | Ⅱ-061K2405 |
| 箇所名     | 土屋14       |
| 所在地     | 成田市土屋      |


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 51」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)





|                                           |                                     |                                                               |                                                                                                        |             |                          |      |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------|------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-061K2405 |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                                                                                                        | 告示番号        | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 土屋14       |
|                                           |                                     | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |                                                                                                        | 告示年月日       | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市土屋      |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |                                                                                                        |             |                          |      |            |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



|                                           |                                     |                                                               |  |               |             |                          |      |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------|------|------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(参考図) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | 縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-061K2405 |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |               | 告示番号        | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 土屋14       |
|                                           |                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |               | 告示年月日       | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市土屋      |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |  |               |             |                          |      |            |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域

それ以外の区域



縮尺  
1:1,000

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

Ⅱ-061K2405

告示番号

千葉県告示第589号  
千葉県告示第590号

箇所名

土屋14



告示年月日

令和6年11月26日

所在地

成田市土屋

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                           |                         |                    |                                               |         |                          |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|------|------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:堆積> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:1,000</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-061K2405 |
|                                                                                           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |                                               | 告示番号    | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 土屋14       |
|                                                                                           |                         | それ以外の区域            |                                               | 告示年月日   | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市土屋      |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]