




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)東今泉地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)東今泉地区

箇所番号	Ⅱ-073K2097		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	東今泉3		危害のおそれのある土地の区域
所在地	香取群東庄町東今泉		

