



土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 坂本地区



箇所番号	Ⅱ-117K2169		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本95		
所在地	長生郡長南町坂本		危害のおそれのある土地の区域



0 5 10
m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) 坂本地区

箇所番号	Ⅱ-117K2169		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本95		
所在地	長生郡長南町坂本		危害のおそれのある土地の区域



0 5 10
m