


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 行川地区




箇所番号	Ⅱ-122K2137-1		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	行川4		危害のおそれのある土地の区域
所在地	いすみ市行川		




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 行川地区



箇所番号	Ⅱ-122K2137-1		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	行川4		危害のおそれのある土地の区域
所在地	いすみ市行川		



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 行川地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 行川地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 行川地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-122K2137-3		基礎調査実施箇所
箇所名	行川4		
所在地	いすみ市行川		

稲荷神社

30


32.6

20.1

26.5

東陽寺

行川



土砂災害防止法に基づく基礎調査 行川地区





指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-122K2137-3
箇所名	行川4
所在地	いすみ市行川



基礎調査実施箇所



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 行川地区



箇所番号	Ⅱ-122K2137-4		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	行川4		危害のおそれのある土地の区域
所在地	いすみ市行川		

稲荷神社

30

32.6

東陽寺

26.5

行川

0 10 20 40 m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 行川地区



箇所番号	Ⅱ-122K2137-4		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	行川4		危害のおそれのある土地の区域
所在地	いすみ市行川		

