


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2025(-1)	箇所名	国分6	所在地	市川市国分6丁目、中国分1丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-----------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2025(-I)	箇所名	国分6	所在地	市川市国分6丁目、中国分1丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-----------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-27739.49	7612.19	Y-28	-27519.21	7628.48
Y-2	-27740.26	7596.10	Y-29	-27538.17	7637.66
Y-3	-27735.87	7587.62	Y-30	-27553.38	7630.66
Y-4	-27734.11	7584.20	Y-31	-27554.78	7617.98
Y-5	-27731.54	7579.23	Y-32	-27565.41	7613.33
Y-6	-27730.71	7577.63	Y-33	-27576.10	7626.97
Y-7	-27726.95	7570.34	Y-34	-27595.38	7627.94
Y-8	-27713.92	7570.63	Y-35	-27615.68	7633.68
Y-9	-27707.33	7571.49	Y-36	-27631.10	7620.31
Y-10	-27696.92	7572.72	Y-37	-27657.31	7615.14
Y-11	-27685.09	7573.95	Y-38	-27673.63	7623.09
Y-12	-27661.46	7580.99	Y-39	-27680.88	7619.31
Y-13	-27653.52	7584.93	Y-40	-27690.11	7618.00
Y-14	-27642.52	7580.67	Y-41	-27701.67	7613.95
Y-15	-27630.29	7581.97	Y-42	-27712.53	7618.18
Y-16	-27616.19	7589.75			
Y-17	-27600.03	7587.68			
Y-18	-27592.99	7586.50			
Y-19	-27572.17	7576.99			
Y-20	-27550.33	7577.51			
Y-21	-27526.00	7587.29			
Y-22	-27520.88	7592.17			
Y-23	-27516.41	7596.25			
Y-24	-27515.53	7601.94			
Y-25	-27516.67	7611.87			
Y-26	-27516.96	7614.36			
Y-27	-27517.64	7618.60			


著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-27730.61	7597.76	R-28	-27566.75	7602.60
R-2	-27736.33	7588.51	R-29	-27583.79	7611.59
R-3	-27735.87	7587.62	R-30	-27597.28	7611.50
R-4	-27734.11	7584.20	R-31	-27615.90	7614.75
R-5	-27733.45	7582.94	R-32	-27630.14	7609.94
R-6	-27721.97	7583.71	R-33	-27653.51	7606.27
R-7	-27708.96	7586.09	R-34	-27664.35	7605.49
R-8	-27698.39	7585.51	R-35	-27672.90	7603.56
R-9	-27686.63	7587.44	R-36	-27687.99	7599.36
R-10	-27667.63	7593.17	R-37	-27699.45	7594.71
R-11	-27659.59	7596.45	R-38	-27710.62	7600.99
R-12	-27649.14	7596.08			
R-13	-27630.06	7598.29			
R-14	-27616.04	7603.19			
R-15	-27598.48	7601.11			
R-16	-27589.02	7599.95			
R-17	-27568.86	7591.97			
R-18	-27549.11	7592.11			
R-19	-27536.41	7598.38			
R-20	-27532.11	7605.47			
R-21	-27525.63	7609.86			
R-22	-27517.64	7618.60			
R-23	-27518.39	7623.32			
R-24	-27532.58	7624.34			
R-25	-27543.59	7619.06			
R-26	-27545.47	7608.03			
R-27	-27549.13	7605.25			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2024	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2025(-2)	箇所名
国分6		所在地	
		市川市国分6丁目、中国分1丁目	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5ー5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2025(-2)	箇所名	国分6	所在地	市川市国分6丁目、中国分1丁目
---------	------	----------------	-----	-----	-----	-----------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-27468.07	7587.16			
Y-2	-27478.09	7591.71			
Y-3	-27475.42	7593.59			
Y-4	-27484.19	7594.48			
Y-5	-27484.19	7594.48			
Y-6	-27484.37	7593.05			
Y-7	-27484.69	7590.50			
Y-8	-27487.43	7589.59			
Y-9	-27491.37	7588.85			
Y-10	-27497.26	7587.73			
Y-11	-27504.33	7586.39			
Y-12	-27509.89	7585.34			
Y-13	-27514.16	7584.53			
Y-14	-27513.44	7570.81			
Y-15	-27492.85	7564.00			
Y-16	-27480.85	7551.03			
Y-17	-27465.41	7543.46			
Y-18	-27463.28	7548.25			
Y-19	-27461.35	7552.60			
Y-20	-27460.38	7554.79			
Y-21	-27458.84	7558.25			
Y-22	-27456.32	7563.93			
Y-23	-27463.05	7573.55			


著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-27497.26	7587.73			
R-2	-27497.92	7578.76			
R-3	-27486.61	7575.49			
R-4	-27486.35	7577.52			
R-5	-27485.85	7581.42			
R-6	-27485.85	7581.44			
R-7	-27485.51	7586.47			
R-8	-27492.58	7588.62			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度		2024	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-021K2025(-3)	箇所名
		国分6	
		所在地	
		市川市国分6丁目、中国分1丁目	



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県