


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

|         |      |        |     |     |     |               |      |        |
|---------|------|--------|-----|-----|-----|---------------|------|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-0284 | 箇所名 | 飯野3 | 所在地 | 佐倉市飯野、岩名、鹿島干拓 | 調査年度 | 平成25年度 |
|---------|------|--------|-----|-----|-----|---------------|------|--------|



| 凡 例 |                    |
|-----|--------------------|
| ●   | 危害の恐れのある土地等の端点     |
| —   | 危害のおそれのある土地の区域     |
| —   | 著しい危害のおそれのある土地の区域  |
| Y-1 | 危害の恐れのある土地 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害の恐れのある土地 地点記号 |

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧 (1/2)

調査年度 平成25年度

|         |      |        |     |     |     |               |
|---------|------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-0284 | 箇所名 | 飯野3 | 所在地 | 佐倉市飯野、岩名、鹿島干拓 |
|---------|------|--------|-----|-----|-----|---------------|

| 危害のおそれのある土地の座標 |          |           |      |          |           |
|----------------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| 地点記号           | X(m)     | Y(m)      | 地点記号 | X(m)     | Y(m)      |
| Y-1            | 34181.02 | -28354.18 | Y-29 | 34374.73 | -28657.95 |
| Y-2            | 34203.17 | -28364.37 | Y-30 | 34387.15 | -28667.54 |
| Y-3            | 34211.34 | -28370.14 | Y-31 | 34367.28 | -28681.34 |
| Y-4            | 34209.51 | -28373.32 | Y-32 | 34352.98 | -28674.31 |
| Y-5            | 34217.65 | -28387.59 | Y-33 | 34333.21 | -28667.29 |
| Y-6            | 34225.48 | -28401.47 | Y-34 | 34314.58 | -28660.18 |
| Y-7            | 34224.78 | -28410.41 | Y-35 | 34297.57 | -28654.85 |
| Y-8            | 34225.12 | -28416.01 | Y-36 | 34281.19 | -28655.27 |
| Y-9            | 34228.75 | -28426.79 | Y-37 | 34269.65 | -28641.04 |
| Y-10           | 34235.07 | -28442.02 | Y-38 | 34254.46 | -28630.25 |
| Y-11           | 34238.66 | -28455.63 | Y-39 | 34255.98 | -28624.28 |
| Y-12           | 34243.35 | -28469.55 | Y-40 | 34248.73 | -28614.65 |
| Y-13           | 34249.79 | -28488.39 | Y-41 | 34239.75 | -28596.63 |
| Y-14           | 34250.30 | -28500.28 | Y-42 | 34230.45 | -28582.82 |
| Y-15           | 34252.18 | -28511.01 | Y-43 | 34214.46 | -28566.87 |
| Y-16           | 34257.17 | -28516.90 | Y-44 | 34214.87 | -28558.74 |
| Y-17           | 34265.32 | -28525.62 | Y-45 | 34213.88 | -28538.53 |
| Y-18           | 34286.29 | -28538.82 | Y-46 | 34204.21 | -28530.21 |
| Y-19           | 34291.02 | -28555.95 | Y-47 | 34195.33 | -28512.94 |
| Y-20           | 34298.17 | -28569.19 | Y-48 | 34191.11 | -28514.92 |
| Y-21           | 34306.16 | -28581.11 | Y-49 | 34181.79 | -28499.48 |
| Y-22           | 34314.49 | -28594.73 | Y-50 | 34172.06 | -28483.46 |
| Y-23           | 34318.89 | -28602.66 | Y-51 | 34163.44 | -28468.99 |
| Y-24           | 34322.41 | -28608.84 | Y-52 | 34157.14 | -28451.63 |
| Y-25           | 34329.85 | -28614.60 | Y-53 | 34145.47 | -28422.43 |
| Y-26           | 34334.42 | -28620.54 | Y-54 | 34147.42 | -28402.63 |
| Y-27           | 34344.84 | -28633.47 | Y-55 | 34149.79 | -28395.29 |
| Y-28           | 34358.81 | -28647.54 | Y-56 | 34162.57 | -28378.91 |

| 著しい危害のおそれのある土地の座標 |          |           |      |          |           |
|-------------------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| 地点記号              | X(m)     | Y(m)      | 地点記号 | X(m)     | Y(m)      |
| R-1               | 34189.41 | -28357.99 | R-29 | 34363.98 | -28666.03 |
| R-2               | 34198.10 | -28361.94 | R-30 | 34360.11 | -28668.95 |
| R-3               | 34195.14 | -28366.65 | R-31 | 34346.89 | -28656.74 |
| R-4               | 34202.37 | -28381.05 | R-32 | 34329.41 | -28647.09 |
| R-5               | 34209.80 | -28397.27 | R-33 | 34312.46 | -28640.98 |
| R-6               | 34209.76 | -28397.26 | R-34 | 34297.56 | -28639.95 |
| R-7               | 34195.35 | -28395.29 | R-35 | 34290.18 | -28628.54 |
| R-8               | 34180.49 | -28395.29 | R-36 | 34277.92 | -28621.34 |
| R-9               | 34181.66 | -28379.60 | R-37 | 34278.98 | -28612.69 |
| R-10              | 34185.74 | -28363.97 | R-38 | 34270.54 | -28602.07 |
| R-11              | 34217.26 | -28502.65 | R-39 | 34261.53 | -28586.51 |
| R-12              | 34225.52 | -28498.78 | R-40 | 34253.17 | -28572.93 |
| R-13              | 34236.58 | -28493.92 | R-41 | 34240.27 | -28557.89 |
| R-14              | 34235.37 | -28502.98 | R-42 | 34234.30 | -28551.36 |
| R-15              | 34238.97 | -28516.78 | R-43 | 34232.28 | -28531.06 |
| R-16              | 34245.89 | -28525.31 | R-44 | 34223.60 | -28522.88 |
| R-17              | 34256.07 | -28541.19 | R-45 | 34215.63 | -28506.35 |
| R-18              | 34269.32 | -28546.43 | R-46 | 34308.87 | -28649.20 |
| R-19              | 34276.11 | -28562.66 | R-47 | 34310.99 | -28647.02 |
| R-20              | 34283.52 | -28576.20 | R-48 | 34324.88 | -28657.16 |
| R-21              | 34292.25 | -28589.40 | R-49 | 34340.80 | -28669.67 |
| R-22              | 34300.53 | -28601.81 | R-50 | 34352.52 | -28683.97 |
| R-23              | 34303.32 | -28610.63 | R-51 | 34357.55 | -28693.75 |
| R-24              | 34309.22 | -28616.93 | R-52 | 34375.27 | -28700.92 |
| R-25              | 34315.83 | -28624.06 | R-53 | 34384.21 | -28710.46 |
| R-26              | 34323.99 | -28630.26 | R-54 | 34392.58 | -28715.87 |
| R-27              | 34335.41 | -28641.79 | R-55 | 34382.15 | -28730.13 |
| R-28              | 34349.52 | -28654.71 | R-56 | 34372.34 | -28723.40 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度

平成25年度

[illegible]