

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-031K2035

箇所名

高塚新田3

所在地

松戸市高塚新田、市川市大野町2丁目



1:500

0 10 20 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	松戸市高塚新田、市川市大野町2丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2035	箇所名	高塚新田3	所在地	松戸市高塚新田、市川市大野町2丁目
---------	------	------------	-----	-------	-----	-------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-27425.65	9991.30	Y30	-27414.65	9995.94						
Y2	-27435.23	9993.08	Y31	-27415.08	9976.86						
Y3	-27438.24	9974.04	Y32	-27415.13	9974.54						
Y4	-27438.66	9971.35	Y33	-27415.16	9973.44						
Y5	-27438.67	9971.31	Y34	-27415.21	9971.27						
Y6	-27438.70	9971.05									
Y7	-27438.82	9970.19									
Y8	-27439.53	9966.53									
Y9	-27440.56	9961.23									
Y10	-27434.47	9960.24									
Y11	-27434.87	9958.49									
Y12	-27420.91	9958.48									
Y13	-27419.99	9964.54									
Y14	-27419.53	9967.59									
Y15	-27419.49	9968.38									
Y16	-27419.45	9969.14									
Y17	-27419.40	9969.47									
Y18	-27418.67	9974.40									
Y19	-27416.24	9990.84									
Y20	-27425.26	9990.36									
Y21	-27425.65	9991.30									
Y22	-27415.21	9971.27									
Y23	-27415.39	9963.44									
Y24	-27400.96	9964.83									
Y25	-27401.28	9972.96									
Y26	-27401.35	9974.82									
Y27	-27401.40	9975.92									
Y28	-27401.48	9978.04									
Y29	-27402.23	9997.30									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県