


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(1/3)

調査年度 2023

急傾斜地の位置		箇所番号	I-031K2089		箇所名	松戸9		所在地		松戸市松戸	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-24612.87	5900.14	Y30	-24610.10	5891.65	R1	-24672.13	5883.42	R30	-24805.57	5890.11
Y2	-24613.03	5896.80	Y31	-24607.48	5908.85	R2	-24672.45	5876.66	R31	-24819.95	5886.12
Y3	-24612.22	5891.89	Y32	-24613.47	5911.58	R3	-24663.06	5876.63			
Y4	-24611.32	5886.49	Y33	-24616.58	5913.00	R4	-24654.33	5876.79	R32	-24875.65	5965.00
Y5	-24608.54	5869.66	Y34	-24617.95	5913.62	R5	-24645.23	5879.35	R33	-24876.56	5963.94
Y6	-24600.03	5872.03	Y35	-24627.05	5917.77	R6	-24621.10	5890.38	R34	-24868.01	5949.36
Y7	-24579.77	5877.44	Y36	-24630.37	5912.10	R7	-24621.25	5890.63	R35	-24859.10	5943.96
Y8	-24564.32	5890.41	Y37	-24631.70	5910.14	R8	-24623.71	5894.56	R36	-24834.79	5942.61
Y9	-24546.50	5901.23	Y38	-24632.09	5907.84	R9	-24624.44	5895.74	R37	-24835.94	5947.01
Y10	-24548.65	5908.76	Y39	-24643.19	5914.37	R10	-24644.11	5898.60	R38	-24855.90	5950.01
Y11	-24549.24	5910.85	Y40	-24646.96	5915.40	R11	-24650.11	5898.87	R39	-24864.01	5955.23
Y12	-24549.50	5911.73	Y41	-24658.23	5919.64	R12	-24660.15	5902.53	R40	-24874.18	5966.71
Y13	-24551.08	5917.28	Y42	-24670.42	5919.75	R13	-24671.22	5902.60	R41	-24875.65	5965.00
Y14	-24552.24	5921.35	Y43	-24670.69	5913.88	R14	-24672.01	5885.99			
Y15	-24572.63	5919.83	Y44	-24670.89	5909.76				R42	-24974.67	5919.79
Y16	-24592.13	5918.75	Y45	-24672.01	5885.99	R15	-24672.13	5883.42	R43	-24974.96	5919.42
Y17	-24608.50	5914.75	Y46	-24672.13	5883.42	R16	-24819.95	5886.12	R44	-24961.99	5912.50
Y18	-24610.06	5915.93				R17	-24835.27	5880.87	R45	-24945.93	5907.72
Y19	-24611.32	5909.46	Y47	-24759.45	5914.94	R18	-24835.01	5878.09	R46	-24925.28	5904.62
Y20	-24611.98	5906.11	Y48	-24761.37	5908.19	R19	-24834.82	5876.11	R47	-24905.86	5905.82
Y21	-24612.35	5904.19	Y49	-24762.19	5905.32	R20	-24818.57	5876.62	R48	-24884.57	5907.56
Y22	-24612.87	5900.14	Y50	-24762.22	5905.22	R21	-24803.77	5880.33	R49	-24884.70	5911.91
			Y51	-24762.86	5902.96	R22	-24799.43	5879.96	R50	-24905.55	5912.97
Y23	-24672.13	5883.42	Y52	-24764.96	5895.61	R23	-24786.62	5880.23	R51	-24924.91	5912.97
Y24	-24673.57	5852.82	Y53	-24760.85	5892.21	R24	-24769.20	5879.31	R52	-24944.58	5913.15
Y25	-24665.73	5852.90	Y54	-24760.89	5892.08	R25	-24769.29	5883.09	R53	-24959.66	5918.23
Y26	-24658.19	5856.54	Y55	-24753.46	5889.81	R26	-24769.35	5885.19	R54	-24972.02	5923.04
Y27	-24646.35	5860.26	Y56	-24751.39	5900.57	R27	-24769.40	5887.31	R55	-24974.67	5919.79
Y28	-24616.71	5883.37	Y57	-24751.12	5901.98	R28	-24786.05	5893.57			
Y29	-24611.46	5884.21	Y58	-24749.86	5908.57	R29	-24800.88	5893.78			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(2/3)

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2089		箇所名	松戸9		所在地	松戸市松戸			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y59	-24747.98	5918.35	Y88	-24822.37	5902.80						
Y60	-24747.97	5918.39									
Y61	-24753.01	5919.68	Y89	-24875.65	5965.00						
Y62	-24755.22	5913.44	Y90	-24880.69	5959.12						
Y63	-24759.45	5914.94	Y91	-24873.60	5941.19						
			Y92	-24863.25	5936.11						
Y64	-24822.37	5902.80	Y93	-24833.43	5937.34						
Y65	-24836.87	5897.79	Y94	-24835.94	5947.01						
Y66	-24836.55	5894.40	Y95	-24837.32	5952.34						
Y67	-24835.93	5887.84	Y96	-24839.76	5961.76						
Y68	-24835.27	5880.87	Y97	-24839.83	5962.02						
Y69	-24835.01	5878.09	Y98	-24849.23	5962.64						
Y70	-24834.33	5870.91	Y99	-24856.12	5966.79						
Y71	-24817.35	5868.25	Y100	-24865.07	5977.34						
Y72	-24802.12	5871.37	Y101	-24871.58	5969.75						
Y73	-24798.16	5867.89	Y102	-24874.18	5966.71						
Y74	-24787.09	5868.94	Y103	-24875.65	5965.00						
Y75	-24769.01	5871.60									
Y76	-24757.16	5871.81	Y104	-24974.67	5919.79						
Y77	-24738.38	5873.87	Y105	-24978.33	5915.28						
Y78	-24738.81	5880.25	Y106	-24964.48	5906.38						
Y79	-24739.18	5885.84	Y107	-24947.64	5900.89						
Y80	-24739.34	5888.14	Y108	-24925.62	5897.00						
Y81	-24739.53	5890.89	Y109	-24906.18	5898.36						
Y82	-24740.01	5898.11	Y110	-24884.39	5901.91						
Y83	-24758.06	5902.50	Y111	-24884.55	5907.09						
Y84	-24769.80	5903.19	Y112	-24884.70	5911.91						
Y85	-24785.33	5910.83	Y113	-24884.86	5916.91						
Y86	-24802.63	5910.36	Y114	-24885.03	5922.33						
Y87	-24808.48	5905.97	Y115	-24885.19	5926.61						

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(3/3)

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)