

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号




I-031K2091

箇所名

松戸11

所在地

松戸市松戸、岩瀬



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(1/2)

調査年度	2023
所在地	松戸市松戸、岩瀬

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2091	箇所名	松戸11		所在地	松戸市松戸、岩瀬				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-23901.51	6330.70	Y29	-24136.99	6226.16	R1	-23896.43	6313.43	R29	-24166.67	6182.20
Y2	-23909.13	6325.41	Y30	-24141.88	6226.93	R2	-23901.71	6309.96	R30	-24167.88	6192.14
Y3	-23906.59	6320.12	Y31	-24139.82	6218.28	R3	-23900.47	6307.39	R31	-24136.99	6226.16
Y4	-23904.80	6316.40	Y32	-24139.57	6217.20	R4	-23900.13	6306.68			
Y5	-23900.47	6307.39	Y33	-24136.12	6202.71	R5	-23897.84	6301.90			
Y6	-23900.13	6306.68	Y34	-24135.60	6200.53	R6	-23895.12	6308.95			
Y7	-23894.41	6294.77	Y35	-24126.66	6163.02	R7	-23896.43	6313.43			
Y8	-23893.61	6303.83	Y36	-24122.36	6168.38						
Y9	-23894.95	6308.37	Y37	-24112.42	6171.23	R8	-24133.68	6213.09			
Y10	-23896.43	6313.43	Y38	-24095.71	6187.06	R9	-24138.72	6213.65			
Y11	-23898.69	6321.10	Y39	-24093.93	6198.57	R10	-24136.12	6202.71			
Y12	-23899.95	6325.40	Y40	-24097.36	6207.43	R11	-24135.60	6200.53			
Y13	-23901.51	6330.70	Y41	-24100.86	6216.48	R12	-24134.17	6194.52			
			Y42	-24101.22	6217.41	R13	-24129.49	6196.55			
Y14	-24071.89	6238.10	Y43	-24101.37	6217.81	R14	-24122.49	6199.88			
Y15	-24089.40	6232.09	Y44	-24104.80	6226.75	R15	-24103.69	6208.47			
Y16	-24088.34	6227.01	Y45	-24112.65	6232.51	R16	-24104.87	6211.63			
Y17	-24085.46	6227.86	Y46	-24132.18	6227.46	R17	-24105.91	6214.42			
Y18	-24083.82	6223.91	Y47	-24136.99	6226.16	R18	-24108.04	6220.16			
Y19	-24068.75	6229.16				R19	-24127.80	6215.01			
Y20	-24061.15	6231.80	Y48	-24188.19	6197.99	R20	-24133.68	6213.09			
Y21	-24060.21	6232.13	Y49	-24199.52	6194.42						
Y22	-24050.77	6235.41	Y50	-24199.64	6194.39	R21	-24172.90	6190.99			
Y23	-24052.32	6239.12	Y51	-24200.57	6194.19	R22	-24186.17	6182.11			
Y24	-24055.93	6237.93	Y52	-24200.60	6194.18	R23	-24185.72	6178.53			
Y25	-24058.00	6242.86	Y53	-24219.04	6191.54	R24	-24185.64	6177.94			
Y26	-24067.46	6239.62	Y54	-24219.04	6191.54	R25	-24184.89	6171.99			
Y27	-24067.65	6239.55	Y55	-24219.29	6191.49	R26	-24169.17	6172.70			
Y28	-24071.89	6238.10	Y56	-24219.31	6191.50	R27	-24165.62	6173.60			
			Y57	-24226.21	6190.57	R28	-24165.81	6175.18			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(2/2)

						調査年度	2023	
急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2091		箇所名	松戸11		所在地	松戸市松戸、岩瀬

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y58	-24225.57	6182.95	Y87	-24203.06	6186.45						
Y59	-24225.37	6180.60	Y88	-24202.43	6180.58						
Y60	-24224.93	6175.42	Y89	-24186.21	6185.29						
Y61	-24224.69	6172.56	Y90	-24171.67	6197.73						
Y62	-24223.88	6162.87	Y91	-24175.18	6202.58						
Y63	-24217.22	6164.38	Y92	-24177.54	6205.83						
Y64	-24217.28	6165.37	Y93	-24179.47	6208.50						
Y65	-24216.88	6165.43	Y94	-24185.34	6216.60						
Y66	-24216.62	6163.34	Y95	-24197.50	6206.92						
Y67	-24197.26	6161.45									
Y68	-24197.25	6161.45									
Y69	-24196.41	6161.65									
Y70	-24196.66	6164.15									
Y71	-24183.78	6162.66									
Y72	-24183.72	6162.66									
Y73	-24165.66	6155.51									
Y74	-24163.50	6156.19									
Y75	-24165.81	6175.18									
Y76	-24166.67	6182.20									
Y77	-24168.63	6198.28									
Y78	-24169.73	6207.30									
Y79	-24169.84	6208.21									
Y80	-24176.14	6206.85									
Y81	-24188.16	6197.98									
Y82	-24188.19	6197.99									
Y83	-24197.50	6206.92									
Y84	-24204.92	6203.75									
Y85	-24203.85	6193.80									
Y86	-24203.50	6190.52									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)