急傾斜地の崩壊区域調書

急傾斜地の位置 箇所番号 <i>I -031K2097</i>	Y21 Y20 Y19 Y19 Y18 Y18 Y18 Y17 Y25 Y19 Y24 Y19 Y24 Y19 Y25 Y19 Y25 Y19 Y26
Y16 Y26 Y9 Y9 Y7 R6	Y5

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I -031K2097 箇所名 松戸新田6 松戸新田6 所在地 松戸市松戸新田

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記 号	X(m)	Y(m)
Y1	-23899.92	7680.78				R1	-23887.41	7687.89			
Y2	-23903.49	7678.76				R2	-23889.84	7686.51			
Y3	-23901.91	7672.03				R3	-23887.19	7676.20			
Y4	-23898.31	7673.05				R4	-23883.73	7677.17			
Y5	-23892.29	7674.75				R5	-23882.88	7677.42			
Y6	-23887.19	7676.20				R6	-23885.82	7688.79			
Y7	-23883.73	7677.17				R7	-23887.41	7687.89			
Y8	-23877.57	7678.92									
Y9	-23881.14	7691.45				R8	-23867.21	7603.75			
Y10	-23887.41	7687.89				R9	-23871.32	7601.37			
Y11	-23889.84	7686.51				R10	-23864.19	7593.90			
Y12	-23894.79	7683.70				R11	-23862.67	7594.76			
Y13	-23899.92	7680.78				R12	-23858.65	7597.03			
						R13	-23857.95	7597.43			
Y14	-23878.55	7597.20				R14	-23867.21	7603.75			
Y15	-23885.52	7593.17									
Y16	-23879.82	7585.07									
Y17	-23872.49	7589.21									
Y18	-23871.11	7589.99									
Y19	-23862.67	7594.76									
Y20	-23858.65	7597.03									
Y21	-23852.05	7600.77									
Y22	-23862.67	7606.37									
Y23	-23863.56	7605.86									
Y24	-23871.32	7601.37									
Y25	-23876.86	7598.17									
Y26	-23878.55	7597.20									

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)