


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
所在地	松戸市二ツ木二葉町、二ツ木

急傾斜地の位置	箇所番号	I-031K2150		箇所名	二ツ木二葉町1		所在地	松戸市二ツ木二葉町、二ツ木			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-19778.71	9014.25	Y30	-19691.43	9084.09	R1	-19716.02	9057.42			
Y2	-19768.17	9023.05	Y31	-19685.38	9082.23	R2	-19711.73	9073.42			
Y3	-19756.14	9016.18	Y32	-19691.33	9065.78	R3	-19706.73	9088.79			
Y4	-19761.09	9011.12	Y33	-19696.34	9051.37	R4	-19704.60	9088.14			
Y5	-19763.14	9009.03	Y34	-19696.34	9051.37	R5	-19702.21	9087.40			
Y6	-19764.88	9007.25	Y35	-19699.83	9039.39	R6	-19706.02	9071.28			
Y7	-19765.85	9006.26	Y36	-19703.23	9024.70	R7	-19710.44	9055.71			
Y8	-19765.85	9006.26	Y37	-19704.37	9019.48	R8	-19710.44	9055.71			
Y9	-19765.41	9003.02	Y38	-19710.48	9019.88	R9	-19711.35	9055.99			
Y10	-19765.30	9002.29	Y39	-19714.35	9020.13	R10	-19711.35	9055.99			
Y11	-19765.30	9002.29	Y40	-19718.35	9020.39	R11	-19713.18	9056.55			
Y12	-19761.92	8999.27	Y41	-19721.55	9020.59	R12	-19713.18	9056.55			
Y13	-19765.00	9000.07				R13	-19716.02	9057.42			
Y14	-19771.88	9000.10									
Y15	-19767.67	9004.40									
Y16	-19767.67	9004.40									
Y17	-19769.38	9005.93									
Y18	-19771.25	9007.59									
Y19	-19774.38	9010.38									
Y20	-19728.32	9021.03									
Y21	-19728.99	9027.41									
Y22	-19726.12	9046.34									
Y23	-19722.82	9059.52									
Y24	-19722.82	9059.52									
Y25	-19717.74	9075.67									
Y26	-19711.76	9090.34									
Y27	-19704.60	9088.14									
Y28	-19702.21	9087.40									
Y29	-19694.94	9085.17									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)