

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0370	箇所名	新町1	所在地	成田市幸町、新町、馬橋	調査年度	平成26年度
---------	------	--------	-----	-----	-----	-------------	------	--------

凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成26年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-0370	箇所名	新町1	所在地	成田市幸町、新町、馬橋
危害のおそれのある土地の座標						
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	43256.13	-24238.00	Y-29	43226.08	-24079.90	R-1
Y-2	43260.03	-24229.08	Y-30	43242.98	-24087.90	R-2
Y-3	43282.02	-24212.14	Y-31	43253.01	-24093.54	R-3
Y-4	43285.74	-24213.55	Y-32	43263.41	-24099.51	R-4
Y-5	43286.52	-24210.95	Y-33	43272.77	-24105.07	R-5
Y-6	43286.37	-24192.82	Y-34	43281.50	-24125.12	R-6
Y-7	43285.27	-24183.36	Y-35	43293.45	-24134.43	R-7
Y-8	43311.09	-24176.97	Y-36	43280.73	-24159.39	R-8
Y-9	43319.06	-24192.09	Y-37	43267.24	-24151.88	R-9
Y-10	43323.82	-24211.52	Y-38	43240.57	-24157.83	R-10
Y-11	43319.64	-24234.91	Y-39	43232.18	-24152.16	R-11
Y-12	43309.89	-24260.90	Y-40	43221.42	-24145.42	R-12
Y-13	43327.11	-24272.93	Y-41	43211.99	-24139.77	R-13
Y-14	43333.91	-24288.43	Y-42	43199.10	-24131.99	R-14
Y-15	43325.15	-24329.63	Y-43	43189.25	-24147.37	R-15
Y-16	43309.76	-24342.12	Y-44	43147.11	-24115.36	R-16
Y-17	43299.36	-24350.65				R-17
Y-18	43272.97	-24348.38				R-18
Y-19	43272.97	-24326.17				R-19
Y-20	43279.66	-24318.95				R-20
Y-21	43280.46	-24308.26				R-21
Y-22	43284.78	-24304.85				R-22
Y-23	43281.75	-24300.63				
Y-24	43266.78	-24291.14				
Y-25	43252.15	-24271.00				
Y-26	43156.20	-24085.00				
Y-27	43191.42	-24059.92				
Y-28	43213.16	-24071.07				