


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-071K2039-6 箇所名 観音3 所在地 香取市観音、与倉

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -14521.58 | 58014.35 | Y-31 | -14375.03 | 57913.12 | R-1 | -14503.19 | 58008.83 | R-31 | -14409.92 | 57873.19 |
| Y-2 | -14503.15 | 58016.20 | Y-32 | -14374.33 | 57905.57 | R-2 | -14486.25 | 58012.25 | R-32 | -14412.47 | 57864.97 |
| Y-3 | -14489.52 | 58037.53 | Y-33 | -14363.82 | 57888.68 | R-3 | -14471.80 | 58011.03 | R-33 | -14426.80 | 57852.91 |
| Y-4 | -14471.25 | 58037.20 | Y-34 | -14387.99 | 57860.90 | R-4 | -14459.69 | 58008.68 | R-34 | -14444.46 | 57850.62 |
| Y-5 | -14453.40 | 58034.72 | Y-35 | -14399.74 | 57860.47 | R-5 | -14444.58 | 58004.81 | R-35 | -14464.33 | 57856.91 |
| Y-6 | -14435.50 | 58027.02 | Y-36 | -14401.21 | 57853.95 | R-6 | -14438.85 | 57991.58 | R-36 | -14476.52 | 57870.75 |
| Y-7 | -14425.39 | 58000.39 | Y-37 | -14423.43 | 57837.38 | R-7 | -14441.46 | 57978.46 | R-37 | -14482.25 | 57887.18 |
| Y-8 | -14432.68 | 57981.10 | Y-38 | -14443.95 | 57834.60 | R-8 | -14431.88 | 57971.32 | R-38 | -14473.85 | 57904.30 |
| Y-9 | -14412.13 | 57973.81 | Y-39 | -14474.89 | 57843.62 | R-9 | -14433.32 | 57955.85 | R-39 | -14475.19 | 57907.15 |
| Y-10 | -14414.10 | 57955.14 | Y-40 | -14488.69 | 57857.70 | R-10 | -14423.51 | 57950.24 | R-40 | -14490.15 | 57923.20 |
| Y-11 | -14406.39 | 57947.12 | Y-41 | -14499.57 | 57887.39 | R-11 | -14427.21 | 57936.47 | R-41 | -14472.43 | 57939.53 |
| Y-12 | -14412.06 | 57927.98 | Y-42 | -14491.44 | 57901.57 | R-12 | -14446.94 | 57933.74 | R-42 | -14452.32 | 57943.03 |
| Y-13 | -14442.27 | 57925.67 | Y-43 | -14491.69 | 57902.65 | R-13 | -14465.60 | 57925.65 | R-43 | -14445.41 | 57946.64 |
| Y-14 | -14451.04 | 57919.93 | Y-44 | -14504.89 | 57923.51 | R-14 | -14473.94 | 57922.87 | R-44 | -14442.76 | 57953.75 |
| Y-15 | -14447.97 | 57908.45 | Y-45 | -14480.41 | 57955.75 | R-15 | -14462.36 | 57914.50 | R-45 | -14445.87 | 57956.31 |
| Y-16 | -14465.98 | 57886.97 | Y-46 | -14460.82 | 57957.73 | R-16 | -14459.74 | 57906.56 | R-46 | -14448.59 | 57969.22 |
| Y-17 | -14469.46 | 57878.33 | Y-47 | -14459.09 | 57959.02 | R-17 | -14473.65 | 57887.07 | R-47 | -14450.68 | 57975.69 |
| Y-18 | -14453.49 | 57870.56 | Y-48 | -14459.00 | 57959.65 | R-18 | -14473.18 | 57874.34 | R-48 | -14453.20 | 57981.36 |
| Y-19 | -14445.25 | 57875.49 | Y-49 | -14463.20 | 57967.61 | R-19 | -14458.58 | 57864.14 | R-49 | -14455.07 | 57982.67 |
| Y-20 | -14431.20 | 57873.14 | Y-50 | -14465.20 | 57969.33 | R-20 | -14444.87 | 57863.68 | R-50 | -14466.03 | 57985.00 |
| Y-21 | -14432.50 | 57884.60 | Y-51 | -14465.40 | 57970.14 | R-21 | -14429.06 | 57863.31 | R-51 | -14472.30 | 57986.93 |
| Y-22 | -14422.24 | 57888.57 | Y-52 | -14465.86 | 57970.64 | R-22 | -14422.60 | 57874.90 | R-52 | -14483.01 | 57987.15 |
| Y-23 | -14412.09 | 57910.76 | Y-53 | -14472.51 | 57970.89 | R-23 | -14416.38 | 57881.25 | R-53 | -14503.22 | 58002.30 |
| Y-24 | -14404.68 | 57904.89 | Y-54 | -14474.02 | 57971.17 | R-24 | -14402.95 | 57892.44 | R-54 | -14503.21 | 58003.60 |
| Y-25 | -14397.91 | 57905.30 | Y-55 | -14480.96 | 57971.25 | R-25 | -14391.45 | 57900.46 | | | |
| Y-26 | -14398.66 | 57914.55 | Y-56 | -14503.30 | 57987.20 | R-26 | -14391.37 | 57905.82 | | | |
| Y-27 | -14388.70 | 57915.44 | Y-57 | -14521.91 | 57989.35 | R-27 | -14387.94 | 57906.10 | | | |
| Y-28 | -14383.92 | 57915.86 | Y-58 | -14521.86 | 57993.27 | R-28 | -14387.94 | 57906.10 | | | |
| Y-29 | -14382.16 | 57916.02 | Y-59 | -14521.78 | 57999.35 | R-29 | -14377.60 | 57895.82 | | | |
| Y-30 | -14378.46 | 57916.09 | Y-60 | -14521.71 | 58004.35 | R-30 | -14394.33 | 57875.14 | | | |


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

