

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2159-1

箇所名


植野15

所在地

勝浦市植野、鶴原、上植野

凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2159-1		箇所名	植野15		所在地	勝浦市植野、鶴原、上植野			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93517.39	40241.64	Y-31	-93404.33	40231.51	R-1	-93516.28	40236.42	R-31	-93498.13	40225.89
Y-2	-93501.63	40265.49	Y-32	-93418.71	40211.62	R-2	-93499.95	40246.46	R-32	-93515.30	40231.86
Y-3	-93487.79	40279.63	Y-33	-93433.19	40207.45	R-3	-93482.54	40250.99			
Y-4	-93482.50	40279.57	Y-34	-93437.79	40207.01	R-4	-93465.67	40249.86			
Y-5	-93472.34	40281.24	Y-35	-93442.84	40207.80	R-5	-93452.70	40257.00			
Y-6	-93462.68	40282.36	Y-36	-93457.60	40209.40	R-6	-93434.37	40261.59			
Y-7	-93441.48	40288.54	Y-37	-93480.75	40208.27	R-7	-93421.32	40268.19			
Y-8	-93438.42	40285.77	Y-38	-93494.30	40208.18	R-8	-93403.18	40270.89			
Y-9	-93404.75	40297.20	Y-39	-93496.67	40209.42	R-9	-93379.28	40262.63			
Y-10	-93359.22	40281.66	Y-40	-93511.54	40214.25	R-10	-93368.03	40244.61			
Y-11	-93339.48	40255.42	Y-41	-93511.65	40214.80	R-11	-93357.47	40231.71			
Y-12	-93321.38	40245.96	Y-42	-93513.63	40224.03	R-12	-93355.06	40209.44			
Y-13	-93316.64	40204.57	Y-43	-93515.30	40231.86	R-13	-93358.61	40191.60			
Y-14	-93320.97	40181.18	Y-44	-93517.20	40240.75	R-14	-93363.69	40176.65			
Y-15	-93324.62	40176.51				R-15	-93370.57	40159.63			
Y-16	-93361.30	40158.24				R-16	-93374.51	40144.69			
Y-17	-93368.23	40142.56				R-17	-93377.70	40145.77			
Y-18	-93377.70	40145.77				R-18	-93380.83	40161.16			
Y-19	-93381.20	40146.96				R-19	-93398.62	40177.90			
Y-20	-93381.62	40147.11				R-20	-93392.78	40200.44			
Y-21	-93386.49	40148.48				R-21	-93399.20	40209.75			
Y-22	-93390.97	40148.82				R-22	-93400.45	40215.65			
Y-23	-93396.30	40165.77				R-23	-93391.48	40237.57			
Y-24	-93412.29	40184.38				R-24	-93395.40	40245.92			
Y-25	-93407.79	40202.49				R-25	-93400.79	40247.16			
Y-26	-93415.03	40207.28				R-26	-93405.16	40247.60			
Y-27	-93415.95	40210.56				R-27	-93423.72	40227.06			
Y-28	-93403.61	40230.31				R-28	-93439.14	40222.56			
Y-29	-93402.69	40232.83				R-29	-93460.04	40220.77			
Y-30	-93403.08	40232.73				R-30	-93481.33	40217.74			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2159-2

箇所名

植野15

所在地

勝浦市植野、鶴原、上植野



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-121K2159-2

箇所名

植野15

所在地

勝浦市植野、鵜原、上植野

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2159-3

箇所名

植野15

所在地

勝浦市植野、鶴原、上植野



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024

勝浦市植野、鵜原、上植野

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-121K2159-4

箇所名

植野15

所在地

勝浦市植野、鶴原、上植野



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-121K2159-4		箇所名	植野15		所在地	勝浦市植野、鶴原、上植野			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-93199.74	40265.99	Y-31	-93202.15	40428.19	R-1	-93202.43	40277.03	R-31	-93217.78	40371.38
Y-2	-93217.18	40265.94	Y-32	-93194.92	40424.19	R-2	-93217.74	40272.56	R-32	-93204.89	40361.60
Y-3	-93236.39	40268.64	Y-33	-93191.44	40420.27	R-3	-93235.27	40273.95	R-33	-93216.74	40347.76
Y-4	-93259.60	40284.46	Y-34	-93189.65	40418.62	R-4	-93254.33	40286.47	R-34	-93231.73	40342.73
Y-5	-93259.86	40299.16	Y-35	-93202.73	40390.56	R-5	-93254.56	40297.20	R-35	-93239.68	40326.06
Y-6	-93247.41	40313.99	Y-36	-93205.89	40388.25	R-6	-93244.45	40309.43	R-36	-93236.04	40319.59
Y-7	-93246.37	40314.25	Y-37	-93206.72	40384.05	R-7	-93226.58	40313.71	R-37	-93223.15	40319.49
Y-8	-93252.53	40322.52	Y-38	-93188.47	40363.79	R-8	-93226.34	40314.61	R-38	-93221.18	40309.28
Y-9	-93242.77	40353.09	Y-39	-93213.00	40330.82	R-9	-93239.90	40315.19	R-39	-93241.77	40305.31
Y-10	-93228.88	40356.42	Y-40	-93213.56	40330.97	R-10	-93246.25	40324.25	R-40	-93249.50	40295.32
Y-11	-93239.29	40386.12	Y-41	-93209.19	40302.00	R-11	-93237.38	40348.03	R-41	-93249.28	40288.39
Y-12	-93240.18	40392.79	Y-42	-93205.44	40303.68	R-12	-93217.17	40353.38	R-42	-93234.25	40278.77
Y-13	-93253.29	40393.93	Y-43	-93206.23	40299.05	R-13	-93213.04	40360.89	R-43	-93218.32	40279.47
Y-14	-93253.29	40393.93	Y-44	-93206.81	40295.66	R-14	-93223.08	40361.48	R-44	-93205.22	40288.42
Y-15	-93258.47	40417.71	Y-45	-93206.42	40293.83	R-15	-93230.95	40386.63	R-45	-93204.11	40283.89
Y-16	-93264.03	40424.66	Y-46	-93205.65	40290.19	R-16	-93231.34	40396.78	R-46	-93202.94	40279.10
Y-17	-93258.98	40430.99	Y-47	-93204.11	40283.89	R-17	-93218.13	40408.07			
Y-18	-93257.79	40432.47	Y-48	-93202.94	40279.10	R-18	-93227.98	40407.07			
Y-19	-93255.42	40435.44				R-19	-93242.53	40407.89			
Y-20	-93254.51	40436.58				R-20	-93242.53	40407.89			
Y-21	-93253.29	40437.48				R-21	-93253.68	40422.61			
Y-22	-93252.61	40437.76				R-22	-93251.50	40424.85			
Y-23	-93246.85	40437.76				R-23	-93250.36	40426.01			
Y-24	-93243.13	40436.50				R-24	-93249.83	40426.55			
Y-25	-93239.39	40436.63				R-25	-93233.08	40423.48			
Y-26	-93233.64	40436.05				R-26	-93233.08	40423.48			
Y-27	-93228.57	40435.22				R-27	-93226.21	40420.85			
Y-28	-93220.49	40433.57				R-28	-93201.37	40414.06			
Y-29	-93214.43	40432.77				R-29	-93220.00	40394.53			
Y-30	-93204.14	40429.65				R-30	-93221.95	40387.18			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)