

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2288-1

箇所名

天津28

所在地

鴨川市天津



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

0 50 100 m

1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2288-1		箇所名	天津28		所在地	鶴川市天津			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-97215.39	31593.69	Y31	-97172.07	31502.61	R1	-97200.65	31558.15			
Y2	-97196.76	31590.45	Y32	-97175.64	31506.78	R2	-97181.84	31554.11			
Y3	-97193.18	31570.18	Y33	-97177.95	31509.48	R3	-97161.93	31547.68			
Y4	-97190.22	31563.99	Y34	-97178.02	31509.56	R4	-97151.29	31541.08			
Y5	-97189.68	31562.81	Y35	-97180.93	31511.81	R5	-97142.24	31536.36			
Y6	-97188.78	31561.81	Y36	-97184.51	31515.91	R6	-97146.19	31525.76			
Y7	-97186.94	31560.40	Y37	-97186.22	31518.95	R7	-97156.80	31497.22			
Y8	-97184.89	31559.29	Y38	-97189.40	31527.42	R8	-97164.23	31498.00			
Y9	-97181.03	31558.25	Y39	-97192.18	31535.23	R9	-97169.90	31499.52			
Y10	-97174.19	31557.13	Y40	-97193.50	31541.44	R10	-97171.07	31500.18			
Y11	-97171.45	31556.56	Y41	-97195.09	31545.68	R11	-97172.07	31502.61			
Y12	-97167.22	31555.48	Y42	-97196.18	31547.53	R12	-97175.64	31506.78			
Y13	-97165.02	31554.78	Y43	-97196.41	31547.93	R13	-97177.95	31509.48			
Y14	-97162.41	31553.76	Y44	-97203.39	31564.75	R14	-97178.02	31509.56			
Y15	-97160.41	31552.86				R15	-97180.93	31511.81			
Y16	-97157.71	31551.49				R16	-97182.15	31513.21			
Y17	-97155.37	31550.06				R17	-97184.51	31515.91			
Y18	-97154.01	31549.14				R18	-97186.22	31518.95			
Y19	-97149.48	31546.32				R19	-97189.40	31527.42			
Y20	-97142.04	31541.87				R20	-97192.18	31535.23			
Y21	-97140.63	31540.70				R21	-97193.50	31541.44			
Y22	-97146.19	31525.76				R22	-97195.09	31545.68			
Y23	-97158.61	31492.36				R23	-97196.18	31547.53			
Y24	-97162.10	31482.99				R24	-97196.41	31547.93			
Y25	-97162.86	31483.01									
Y26	-97164.52	31485.00									
Y27	-97165.34	31485.09									
Y28	-97166.53	31488.31									
Y29	-97168.83	31494.47									
Y30	-97169.90	31497.34									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2288-2

箇所名

天津28

所在地

鴨川市天津



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2288-2 箇所名 天津28 所在地 鶴川市天津

危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-97148.09	31523.30	Y31	-97170.48	31574.12	R1	-97145.01	31527.40			
Y2	-97153.36	31526.88	Y32	-97166.33	31575.77	R2	-97157.82	31538.89			
Y3	-97159.79	31530.24	Y33	-97166.32	31575.77	R3	-97174.00	31546.22			
Y4	-97161.92	31531.17	Y34	-97169.49	31573.35	R4	-97195.18	31548.98			
Y5	-97168.58	31533.70	Y35	-97154.61	31578.19	R5	-97202.24	31563.36			
Y6	-97171.20	31534.76	Y36	-97153.93	31578.15	R6	-97194.82	31564.99			
Y7	-97174.03	31535.79	Y37	-97145.83	31575.64	R7	-97193.70	31565.27			
Y8	-97175.97	31536.34	Y38	-97134.94	31572.08	R8	-97191.12	31565.92			
Y9	-97177.46	31536.63	Y39	-97129.04	31570.73	R9	-97187.15	31567.64			
Y10	-97181.09	31536.95	Y40	-97124.92	31570.03	R10	-97184.77	31568.30			
Y11	-97183.01	31536.87	Y41	-97121.81	31569.50	R11	-97182.65	31569.36			
Y12	-97185.35	31536.55	Y42	-97118.66	31568.77	R12	-97182.19	31569.53			
Y13	-97187.68	31536.06	Y43	-97114.72	31567.86	R13	-97182.57	31564.18			
Y14	-97190.33	31535.35	Y44	-97114.66	31567.86	R14	-97161.52	31571.61			
Y15	-97193.33	31534.39	Y45	-97115.12	31567.25	R15	-97142.53	31565.27			
Y16	-97196.28	31533.33	Y46	-97115.76	31566.40	R16	-97118.92	31562.18			
Y17	-97201.25	31531.31	Y47	-97116.96	31564.80	R17	-97138.18	31536.51			
Y18	-97202.30	31530.83	Y48	-97138.18	31536.51						
Y19	-97207.00	31534.73									
Y20	-97220.56	31559.34									
Y21	-97213.93	31560.80									
Y22	-97194.82	31564.99									
Y23	-97193.70	31565.27									
Y24	-97191.12	31565.92									
Y25	-97187.15	31567.64									
Y26	-97184.77	31568.30									
Y27	-97182.65	31569.36									
Y28	-97178.82	31570.81									
Y29	-97175.62	31572.08									
Y30	-97175.62	31572.08									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2288-3

箇所名

天津28


所在地

鴨川市天津



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2288-3	箇所名	天津28	所在地	鴨川市天津

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2288-4

箇所名

天津28

所在地

鴨川市天津



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2288-4	箇所名	天津28			所在地	鴨川市天津			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-97101.87	31613.05	Y31	-97150.54	31664.65	R1	-97104.87	31619.44			
Y2	-97105.13	31612.56	Y32	-97140.62	31657.00	R2	-97118.96	31617.92			
Y3	-97108.53	31611.64	Y33	-97135.64	31653.14	R3	-97135.60	31612.10			
Y4	-97121.95	31605.06	Y34	-97132.79	31651.85	R4	-97158.17	31620.78			
Y5	-97128.70	31600.12	Y35	-97129.85	31651.53	R5	-97158.97	31645.09			
Y6	-97131.77	31598.58	Y36	-97127.50	31651.66	R6	-97148.79	31644.82			
Y7	-97135.99	31597.40	Y37	-97125.64	31652.77	R7	-97147.87	31644.80			
Y8	-97139.01	31597.34	Y38	-97125.56	31652.82	R8	-97143.77	31645.52			
Y9	-97146.87	31598.31	Y39	-97124.37	31653.61	R9	-97139.19	31646.76			
Y10	-97153.96	31600.02	Y40	-97123.62	31654.26	R10	-97132.26	31648.99			
Y11	-97156.67	31600.01	Y41	-97122.93	31654.99	R11	-97129.75	31644.33			
Y12	-97160.13	31599.27	Y42	-97118.41	31659.77	R12	-97128.44	31644.70			
Y13	-97165.46	31595.67	Y43	-97119.69	31657.51	R13	-97123.40	31644.96			
Y14	-97166.67	31594.82	Y44	-97118.95	31658.07	R14	-97115.18	31645.66			
Y15	-97169.94	31592.23	Y45	-97118.29	31657.75	R15	-97114.50	31644.11			
Y16	-97188.11	31600.31	Y46	-97117.52	31658.04	R16	-97113.15	31640.56			
Y17	-97190.33	31643.03	Y47	-97115.83	31660.03	R17	-97111.88	31637.53			
Y18	-97187.49	31645.85	Y48	-97117.34	31654.23	R18	-97111.42	31635.90			
Y19	-97179.53	31653.68	Y49	-97117.64	31653.12	R19	-97111.05	31634.31			
Y20	-97179.09	31654.29	Y50	-97117.71	31652.03	R20	-97110.68	31632.52			
Y21	-97179.21	31655.34	Y51	-97117.21	31650.33	R21	-97109.10	31628.83			
Y22	-97183.22	31658.43	Y52	-97114.50	31644.11	R22	-97107.13	31624.25			
Y23	-97183.80	31658.81	Y53	-97113.15	31640.56	R23	-97106.63	31623.20			
Y24	-97174.05	31677.62	Y54	-97111.88	31637.53						
Y25	-97172.01	31676.83	Y55	-97111.42	31635.90						
Y26	-97170.10	31676.37	Y56	-97111.05	31634.31						
Y27	-97168.32	31676.09	Y57	-97110.68	31632.52						
Y28	-97166.68	31676.05	Y58	-97109.10	31628.83						
Y29	-97165.71	31676.27	Y59	-97107.13	31624.25						
Y30	-97165.62	31676.30	Y60	-97106.63	31623.20						

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2288-5

箇所名

天津28

所在地

鴨川市天津



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

0 50 100
m

1:1,500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市天津	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2288-5	箇所名	天津28			所在地	鴨川市天津			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-97187.47	31689.00	Y31	-97188.60	31571.97	R1	-97193.70	31680.99	R31	-97237.13	31647.66
Y2	-97184.14	31686.75	Y32	-97188.96	31569.35	R2	-97182.02	31672.35	R32	-97236.82	31648.40
Y3	-97178.52	31683.17	Y33	-97188.44	31566.65	R3	-97167.25	31656.15	R33	-97237.37	31648.81
Y4	-97175.01	31681.07	Y34	-97187.92	31565.54	R4	-97182.18	31632.52	R34	-97238.41	31649.85
Y5	-97173.03	31680.26	Y35	-97187.17	31564.51	R5	-97193.70	31619.85	R35	-97228.09	31649.53
Y6	-97170.71	31679.40	Y36	-97186.30	31563.40	R6	-97200.77	31610.68	R36	-97225.72	31649.68
Y7	-97168.00	31679.80	Y37	-97184.99	31562.21	R7	-97202.00	31602.79	R37	-97223.50	31649.89
Y8	-97166.35	31680.40	Y38	-97182.96	31561.02	R8	-97208.14	31588.33	R38	-97221.27	31650.46
Y9	-97162.64	31682.38	Y39	-97181.34	31560.34	R9	-97217.81	31570.58	R39	-97218.97	31651.47
Y10	-97158.61	31686.35	Y40	-97180.14	31560.19	R10	-97220.75	31567.43	R40	-97217.51	31652.17
Y11	-97151.10	31693.46	Y41	-97188.56	31545.58	R11	-97234.45	31552.73	R41	-97215.56	31653.55
Y12	-97130.82	31666.03	Y42	-97191.36	31542.70	R12	-97242.42	31545.03	R42	-97214.12	31654.84
Y13	-97135.13	31660.35	Y43	-97195.86	31537.95	R13	-97260.62	31542.10	R43	-97212.73	31656.52
Y14	-97142.47	31650.83	Y44	-97197.58	31537.32	R14	-97260.48	31546.55	R44	-97200.86	31671.78
Y15	-97144.74	31646.75	Y45	-97199.80	31535.79	R15	-97260.08	31553.30			
Y16	-97144.19	31641.30	Y46	-97202.71	31534.25	R16	-97260.08	31553.32			
Y17	-97143.92	31638.26	Y47	-97206.63	31532.98	R17	-97260.07	31553.38			
Y18	-97143.39	31635.81	Y48	-97210.17	31530.71	R18	-97259.42	31559.91			
Y19	-97142.51	31632.71	Y49	-97214.36	31527.74	R19	-97259.42	31570.23			
Y20	-97154.32	31606.09	Y50	-97224.67	31518.38	R20	-97260.21	31581.87			
Y21	-97161.42	31598.37	Y51	-97229.15	31512.94	R21	-97261.54	31590.07			
Y22	-97162.76	31597.53	Y52	-97261.88	31503.35	R22	-97261.70	31590.41			
Y23	-97165.41	31595.71	Y53	-97260.94	31532.31	R23	-97264.48	31596.42			
Y24	-97166.77	31594.71	Y54	-97260.48	31546.55	R24	-97264.59	31597.06			
Y25	-97169.15	31592.92	Y55	-97260.08	31553.30	R25	-97264.43	31597.34			
Y26	-97172.88	31589.87	Y56	-97260.08	31553.32	R26	-97264.01	31598.02			
Y27	-97177.13	31585.66	Y57	-97260.07	31553.38	R27	-97267.14	31640.08			
Y28	-97181.29	31581.11	Y58	-97259.42	31559.91	R28	-97243.24	31641.22			
Y29	-97185.74	31575.94	Y59	-97259.42	31570.23	R29	-97240.75	31645.01			
Y30	-97187.53	31573.99	Y60	-97260.21	31581.87	R30	-97238.55	31646.93			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2288-6

箇所名

天津28


所在地

鴨川市天津



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2288-6		箇所名	天津28		所在地	鶴川市天津			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-97141.46	31629.70				R1	-97158.07	31664.72			
Y2	-97143.78	31629.93				R2	-97187.62	31669.52			
Y3	-97198.23	31635.18				R3	-97199.01	31676.02			
Y4	-97190.90	31648.66				R4	-97192.18	31685.05			
Y5	-97188.51	31653.06				R5	-97178.59	31703.01			
Y6	-97204.69	31668.53				R6	-97177.32	31705.45			
Y7	-97199.97	31674.76				R7	-97177.11	31707.25			
Y8	-97192.18	31685.05				R8	-97177.54	31709.89			
Y9	-97178.59	31703.01				R9	-97177.82	31710.89			
Y10	-97177.32	31705.45				R10	-97175.29	31710.41			
Y11	-97177.11	31707.25				R11	-97174.47	31709.74			
Y12	-97177.54	31709.89				R12	-97174.24	31709.01			
Y13	-97179.19	31715.80				R13	-97170.86	31695.74			
Y14	-97179.76	31717.83				R14	-97168.48	31687.78			
Y15	-97181.89	31725.43				R15	-97165.75	31680.91			
Y16	-97180.64	31724.95				R16	-97162.89	31674.88			
Y17	-97179.91	31725.16				R17	-97159.97	31668.72			
Y18	-97179.22	31723.35									
Y19	-97176.57	31716.41									
Y20	-97176.38	31715.81									
Y21	-97174.24	31709.01									
Y22	-97170.86	31695.74									
Y23	-97168.48	31687.78									
Y24	-97165.75	31680.91									
Y25	-97162.89	31674.88									
Y26	-97159.97	31668.72									
Y27	-97146.17	31639.63									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)