

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2246-1

箇所名

東太田3

所在地

木更津市東太田3丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
木更津市東太田3丁目	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2246-1	箇所名	東太田3		所在地	木更津市東太田3丁目				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69124.06	11276.47	Y31	-69162.64	11350.10	R1	-69124.32	11292.69	R30	-69165.68	11320.69
Y2	-69130.68	11284.83	Y32	-69149.90	11342.47	R2	-69129.49	11297.85	R31	-69165.68	11320.69
Y3	-69130.68	11284.83	Y33	-69149.90	11342.47	R3	-69128.66	11299.01	R32	-69159.45	11315.94
Y4	-69134.42	11291.04	Y34	-69144.45	11338.24	R4	-69126.56	11301.90	R33	-69150.37	11309.23
Y5	-69136.04	11288.89	Y35	-69134.58	11331.01	R5	-69125.70	11303.09			
Y6	-69150.51	11297.89	Y36	-69129.81	11325.49	R6	-69119.38	11298.80	R34	-69191.02	11340.62
Y7	-69150.51	11297.89	Y37	-69129.81	11325.49	R7	-69119.38	11298.80	R35	-69198.50	11347.22
Y8	-69157.06	11300.00	Y38	-69117.32	11314.72	R8	-69120.87	11296.96	R36	-69198.50	11347.22
Y9	-69165.82	11306.47	Y39	-69117.30	11314.70	R9	-69120.87	11296.96	R37	-69200.54	11363.85
Y10	-69172.37	11311.45	Y40	-69110.43	11309.86	R10	-69123.21	11294.06	R38	-69200.54	11363.85
Y11	-69172.37	11311.45	Y41	-69110.43	11309.86	R11	-69123.21	11294.06	R39	-69194.38	11367.61
Y12	-69183.94	11323.85	Y42	-69106.09	11303.92	R12	-69124.32	11292.69	R40	-69193.67	11367.59
Y13	-69197.39	11333.75	Y43	-69106.87	11302.73				R41	-69189.61	11367.47
Y14	-69197.39	11333.75	Y44	-69111.57	11295.55	R13	-69144.73	11305.59	R42	-69189.79	11364.16
Y15	-69206.19	11343.26	Y45	-69115.18	11290.03	R14	-69144.73	11305.59	R43	-69189.79	11364.16
Y16	-69206.19	11343.26	Y46	-69117.65	11286.26	R15	-69142.26	11308.90	R44	-69189.65	11351.78
Y17	-69210.04	11363.58				R16	-69142.26	11308.90	R45	-69189.65	11351.78
Y18	-69210.04	11363.58				R17	-69140.91	11310.69	R46	-69189.65	11351.78
Y19	-69199.61	11367.77				R18	-69140.91	11310.69	R47	-69184.78	11347.35
Y20	-69193.67	11367.59				R19	-69139.00	11313.24	R48	-69184.78	11347.35
Y21	-69189.61	11367.47				R20	-69139.00	11313.24	R49	-69186.78	11345.19
Y22	-69182.42	11367.24				R21	-69143.61	11318.55	R50	-69186.78	11345.19
Y23	-69178.19	11367.11				R22	-69153.03	11325.48	R51	-69189.30	11342.48
Y24	-69172.42	11366.94				R23	-69158.93	11330.02	R52	-69189.30	11342.48
Y25	-69173.25	11364.62				R24	-69158.93	11330.02	R53	-69191.02	11340.62
Y26	-69173.25	11364.62				R25	-69161.58	11326.35			
Y27	-69174.36	11359.66				R26	-69161.58	11326.35			
Y28	-69174.36	11359.66				R27	-69162.82	11324.64			
Y29	-69174.41	11358.53				R28	-69162.82	11324.64			
Y30	-69174.41	11358.53				R29	-69162.82	11324.64			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2246-2

箇所名


東太田3

所在地

木更津市東太田3丁目



1:400



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2246-2	箇所名	東太田3	所在地	木更津市東太田3丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)