


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|-----|-----|-----|----------|--------|
| 様式5ー4 危害のおそれのある土地の座標点位置図 | | | | | | 調査年度 | 平成24年度 |
| 急 傾 斜 地 の 位 置 | 箇所番号 | II-509 | 箇所名 | 松崎1 | 所在地 | 千葉県市原市松崎 | |



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-509 箇所名 松崎1 所在地 千葉県市原市松崎

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

| 地点記号 | X (m) | Y (m) | 地点記号 | X (m) | Y (m) |
|------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| Y-1 | 27838.90 | -60924.13 | Y-31 | 27819.13 | -60828.70 |
| Y-2 | 27837.80 | -60933.69 | Y-32 | 27831.63 | -60845.28 |
| Y-3 | 27827.94 | -60932.01 | Y-33 | 27840.43 | -60869.30 |
| Y-4 | 27812.37 | -60929.36 | Y-34 | 27844.75 | -60888.24 |
| Y-5 | 27812.31 | -60929.35 | Y-35 | 27842.99 | -60908.46 |
| Y-6 | 27795.44 | -60926.32 | Y-36 | 27838.90 | -60924.13 |
| Y-7 | 27791.50 | -60925.61 | | | |
| Y-8 | 27799.48 | -60906.73 | | | |
| Y-9 | 27800.87 | -60899.79 | | | |
| Y-10 | 27799.19 | -60892.85 | | | |
| Y-11 | 27797.73 | -60876.49 | | | |
| Y-12 | 27799.37 | -60861.24 | | | |
| Y-13 | 27786.94 | -60857.80 | | | |
| Y-14 | 27770.19 | -60843.38 | | | |
| Y-15 | 27759.53 | -60820.94 | | | |
| Y-16 | 27750.56 | -60803.51 | | | |
| Y-17 | 27762.89 | -60795.65 | | | |
| Y-18 | 27747.72 | -60785.32 | | | |
| Y-19 | 27731.62 | -60777.92 | | | |
| Y-20 | 27737.80 | -60772.79 | | | |
| Y-21 | 27745.69 | -60766.24 | | | |
| Y-22 | 27745.75 | -60766.18 | | | |
| Y-23 | 27755.16 | -60758.05 | | | |
| Y-24 | 27755.51 | -60757.74 | | | |
| Y-25 | 27763.03 | -60751.89 | | | |
| Y-26 | 27766.63 | -60759.26 | | | |
| Y-27 | 27776.25 | -60765.92 | | | |
| Y-28 | 27798.32 | -60786.81 | | | |
| Y-29 | 27801.89 | -60803.28 | | | |
| Y-30 | 27807.55 | -60812.30 | | | |

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)

| 地点記号 | X (m) | Y (m) | 地点記号 | X (m) | Y (m) |
|------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| R-1 | 27823.89 | -60917.98 | R-31 | 27823.89 | -60917.98 |
| R-2 | 27820.60 | -60930.76 | | | |
| R-3 | 27812.37 | -60929.36 | | | |
| R-4 | 27812.31 | -60929.35 | | | |
| R-5 | 27804.82 | -60928.01 | | | |
| R-6 | 27811.07 | -60912.07 | | | |
| R-7 | 27816.08 | -60902.85 | | | |
| R-8 | 27818.46 | -60890.83 | | | |
| R-9 | 27814.39 | -60873.76 | | | |
| R-10 | 27811.18 | -60855.73 | | | |
| R-11 | 27801.93 | -60843.99 | | | |
| R-12 | 27785.95 | -60830.41 | | | |
| R-13 | 27778.72 | -60813.17 | | | |
| R-14 | 27770.65 | -60796.50 | | | |
| R-15 | 27768.17 | -60783.54 | | | |
| R-16 | 27754.57 | -60775.53 | | | |
| R-17 | 27740.20 | -60770.79 | | | |
| R-18 | 27745.69 | -60766.24 | | | |
| R-19 | 27745.75 | -60766.18 | | | |
| R-20 | 27750.03 | -60762.48 | | | |
| R-21 | 27758.58 | -60769.94 | | | |
| R-22 | 27770.78 | -60777.70 | | | |
| R-23 | 27785.11 | -60791.44 | | | |
| R-24 | 27789.70 | -60808.57 | | | |
| R-25 | 27796.94 | -60821.25 | | | |
| R-26 | 27809.41 | -60837.25 | | | |
| R-27 | 27819.40 | -60851.73 | | | |
| R-28 | 27826.65 | -60871.69 | | | |
| R-29 | 27831.16 | -60889.64 | | | |
| R-30 | 27828.83 | -60905.47 | | | |