



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-082K2075-1	箇所名	内山6	所在地	匝瑳市内山、内山新田
---------	------	--------------	-----	-----	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
匝瑳市内山、内山新田	

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-29181.07	63821.65	Y31	-29209.15	63812.06	R1	-29185.26	63810.69			
Y2	-29175.40	63810.13	Y32	-29204.84	63822.85	R2	-29185.38	63793.78			
Y3	-29175.25	63788.57	Y33	-29203.60	63822.79	R3	-29185.73	63790.17			
Y4	-29175.71	63783.84	Y34	-29194.85	63822.35	R4	-29185.73	63790.17			
Y5	-29175.71	63783.84	Y35	-29191.06	63822.16	R5	-29203.89	63785.61			
Y6	-29201.46	63771.91				R6	-29217.13	63780.44			
Y7	-29216.37	63761.62				R7	-29221.44	63773.04			
Y8	-29222.67	63747.13				R8	-29242.95	63775.73			
Y9	-29249.13	63749.71				R9	-29252.47	63781.93			
Y10	-29262.72	63752.44				R10	-29270.26	63789.58			
Y11	-29282.03	63759.33				R11	-29285.33	63798.00			
Y12	-29303.55	63772.86				R12	-29296.93	63808.06			
Y13	-29309.74	63795.09				R13	-29300.82	63823.83			
Y14	-29308.99	63819.46				R14	-29302.54	63845.77			
Y15	-29311.41	63844.74				R15	-29301.47	63845.89			
Y16	-29301.47	63845.89				R16	-29291.29	63828.93			
Y17	-29300.08	63846.05				R17	-29283.06	63822.09			
Y18	-29293.22	63846.84				R18	-29268.23	63821.59			
Y19	-29290.15	63847.20				R19	-29259.36	63817.63			
Y20	-29276.02	63837.09				R20	-29241.67	63812.97			
Y21	-29271.49	63833.79				R21	-29236.12	63804.55			
Y22	-29258.82	63834.58				R22	-29220.14	63800.33			
Y23	-29253.55	63832.56				R23	-29217.96	63800.70			
Y24	-29235.95	63829.42				R24	-29205.67	63795.67			
Y25	-29232.01	63821.88				R25	-29197.73	63797.76			
Y26	-29227.73	63820.31				R26	-29197.73	63797.76			
Y27	-29223.81	63815.34				R27	-29197.33	63799.93			
Y28	-29218.44	63812.53				R28	-29194.30	63811.21			
Y29	-29212.67	63809.68				R29	-29191.38	63811.04			
Y30	-29210.13	63810.90									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-082K2075-2

箇所名

内山6

所在地

匝瑳市内山、内山新田



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-082K2075-2	箇所名	内山6	所在地	匠瑳市内山、内山新田
---------	------	--------------	-----	-----	-----	------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)